

AstraSort AS-200 设备报警处理补充手册

本文档为虚构设备运维资料，仅用于 OpsAtlas 项目演示。

一、E101 扫码器通信异常

处理要点：检查扫码器电源、通信线缆和镜面清洁状态。

问题仍未恢复时，应通知维修工程师。

AstraSort AS-200 设备报警处理补充手册

二、E205 输送带电机过热

处理要点：立即停止设备运行，等待电机自然冷却。

检查输送带是否卡滞、负载是否过大，以及散热区域是否被遮挡。

报警重复出现时，应创建维修工单。