

[별표 13]<개정 1989.8.28>

기계·기구의 정도검사대상·방법 및 기준(91조제2항 관련)

구분 대상	항 목	검 사 방 법	정 도 기 준
가. 제동시험 기	(1) 좌·우의 제동력 지시정도	최대제동력지시값의 20%이상에서 하중을 증감하면서 좌·우측 각각에 대하여 아래 측정값중 세가지이상의 값으로 측정 (100·200·300·400·700·800·1,000·1,200·1,500·2,000·2,400·3,000 중량 킬로그램)	±5%이내
	(2) 제동력의 좌·우 합계지시정도	최대제동력지시값의 20%이상에서 하중을 증감하면서 아래 측정 값중 세가지 이상의 값으로 측정 (200·400·600·800·1,400·2,000·2,400·3,000 중량 킬로그램)	±5%이내
	(3) 제동력의 좌·우 합계지시정도	최대제동력차이지시값의 20%이상에서 좌·우 각각에 대하여 아래 측정값중 한가지이상의 값으로 측정 (100·200·400 중량 킬로그램)	±25%이내
	(4) 중량설정정도	(가) 자동중량설정은 100중량킬로그램이상에서 하중을 증감시키면서 3회이상 측정 (나) 임의중량설정의 경우에는 판정정도와 병행하여 측정	±5%이내
	(5) 판정 정도	좌·우 제동력 의 합계	제동력의 좌·우 합계 지시값에 대하여 주제동력 및 주차제동력 판정으로 나누어 각각 측정 ±5%이내
		좌·우 제동력 의 차이	제동력의 좌·우 차이지시값에 대하여 차이판정측정 ±2%이내
나. 전조등시험 기	(1) 광도지시정도	광도 10,000·20,000 및 30,000칸델라에서 각각 측량	±15%이내
	(2) 광축편차정도	(가) 광도변화에 따른 광축의 편차는 20,000칸델라기준 설정후 10,000칸델라 및 30,000칸델라로 변화시켜 측정 (나) 각도변화에 따른 광축의 편차는 20,000칸델라에서 좌·우 하향 각도는 1도 및 2도, 상향각도는 1도에서 측정	±1/4도이내
다. 사이드 스립	(1) 0눈금 정도	지시검출측 답판을 내측(또는 외측)으로 3밀리미터이상 움직인 위	±0.1눈금이

측정기		치에서 원위치로 복귀시의 0눈금지시정도를 내측과 외측에 대하여 각각 1회이상 측정	내
	(2) 눈금종합정도	지시검출측 답판을 내측 및 외측으로 움직여 5눈금지시 및 판정정도를 각각 측정	±0.2눈금이내
라. 속도계 시험기	종합정도	매시 40킬로미터, 60킬로미터등 2가지 이상의 속도에서 측정, 이 경우 매시 30킬로미터 이상의 속도에서 측정	±1.0km/h이내