## TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG TELUK BAYUR

Tahun temuan

: 2022

Divisi/Cabang

: Teluk Bayur

No/Judul temuan

: 8 / Kerusakan Alat Bongkar Muat

4. Rekomendasi

a. Koordinasi dengan PT. JPPI untuk melakukan perbaikan alat-alat bantu bongkar muat (Excavator, Forklift, Dump truck, dll) dan khususnya alat utama bongkar muat (GJC).

b. Koordinasi dengan PT. Pelindo Regional II Cabang Teluk Bayur untuk percepatan proses GO (General Overhaul ) alat – alat bongkar muat.

## Tindak lanjut

- a. Sudah membuat surat ke PELINDO Reg 2 Teluk Bayur tembusan PT. JPPI Area Padang untuk percepatan perbaikan Bak Dump Truck.
- b. Sudah membuat surat ke PELINDO Reg 2 Teluk Bayur tembusan PT. JPPI Area Padang untuk percepatan GO ( General Overhaul ) Engine Gantri Jib Crane 06
- 6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
  - a. Terlampir
  - b. Terlampir
  - c. dst

Tanjung Priok, 27 April 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

PTP TERMINAL NONPETIKEMAS



Nomor

UM.330/25/4/5/TBS.PTP-22

Padang, 25 April 2022

Klasifikasi

Biasa

Lampiran

2

Perihal

TIndak Lanjut General Overhoul Engine Gantry Jib

Kepada

Crane 06

Yth.

General Manager PT. Pelabuhan

Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk

Bayur di

Padang

1. Menunjuk:

- a. Perjanjian No. KS.2/12/12/2/D4.1/GM/C.TBS-20 & HK.566/22/12/8/PTP-20 tanggal 22 Desember 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur dengan PT. Pelabuhan Tanjung Priok tentang Kerjasama Optimalisasi Penanganan Kargo Multipurpose Di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur.
- Surat dari PT. Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia no.J.X/1/2/C.TBS.JPPI-2022 tanggal 2
   Februari 2022 tentang Overhoul Engine Gantri Jib Crane 06
- c. Surat dari PT. Pelabuhan Tanjung Priok cabang Teluk Bayur kepada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur no.UM.330/08/02/2/TBY.PTP-22 tanggal 8 Februari 2022 tentang Kerusakan Engine Gantry Jib Crane 06
- 2. Terkait butir 1 (Satu) diatas, dengan ini kami sampaikan kepada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur agar dapat melakukan percepatan perbaikan (General Overhoul) engine Gantry Jib Crane 06, mengingat alat tersebut adalah alat bongkar muat utama sebagai penunjang kelancaran operasional di dermaga Multipurpose.
- Demikan kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih
  PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
  BRANCH MANAGER TELUK BAYUR,

PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Teluk Bayur JI. Semarang No.03 Kec. Teluk Bayur, Padang selatan

Telephone: (0741) 35067

Fax Website

: : www.ptp.co.id

Email : telukbayur@ptp.co.id

ptp Multipurpose

@ptpmultipurpose







## FAUZI, SE NIPP.101024

PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Teluk Bayur Jl. Semarang No.03 Kec. Teluk Bayur, Padang selatan

Telephone : (0741) 35067 Fax : Website : www.ptp.co.id Email : telukbayur@p : : www.ptp.co.id : telukbayur@ptp.co.id











Nomor

: UM.330 128/03/2/TBY. PTP-22

Teluk Bayur, 29 Maret 2022

Klasifikasi Lampiran

: Biasa : 1 (satu)

: Oustanding Pekerjaan Besar Perihal Perbaikan Bak Dump Truck

Kepada

Yth. General Manager

PT. Pelabuhan Indonesia

(Persero) Region 2 Teluk Bayur.

Di

Padang

## 1. Menunjuk:

- Perjanjian No. KS.2/12/12/2/D4.1/GM/C.TBS-20 & HK.566/22/12/8/PTP-20 tanggal 22 Desember 2020 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur dengan PT. Pelabuhan Tanjung Priok tentang Kerjasama Optimalisasi Penanganan Kargo Multipurpose Di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur.
- b. Berita Acara Mulai Kerja No.PD.05.01/1/6/2/B2.3/B2.C-TBS-21 tanggal 1 Juni 2021 tentang Pekerjaan Penggantian dan Perbaikan Bak Dump Truck 01-06
- Terkait butir 1 (Satu) diatas, dapat disampaikan sebagai berikut :
  - a. Dump Truck BA 8006 BP (DTR 06) sampai saat ini belum selesai perbaikan dan penggantian bak dari Tahun 2021 sesuai dengan berita acara mulai kerja diatas.
  - b. Dump Truck BA 8003 BP (DTR 02) sudah dilakukan perbaikan dan penggantian bak Dump Truck,namun masih posisi bak masih miring ke kiri, harus dilakukan repair ulang.
- 3. Mengalir butir 1 (Satu) dan 2 (Dua), mengingat bahwa pekerjaan perbaikan dan penggantian bak Dump Truck tersebut sudah sangat lama, kami mohon agar PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Teluk Bayur dapat melakukan perbaikan secepatnya, sehingga alat tersebut dapat segera kami optimalkan penggunaannya dalam menunjang kegiatan Operasional
- 4. Demikian disampaikan, atas persetujuannya diucapkan terimakasih.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG TELUK BAYUR BRANCH MANAGER

Tembusan Yth:

- PT. Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia

PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Teluk Bayur

9 Jl. Semarang No.3 Teluk Bayur Padang Selatan Sumatera Barat 25215

P. 0751 61646

E. ptpm purpose fintp.co.id

www.ptp.co.id







