

數位式盤型測砧外徑測微器 設定/校正操作手冊



操作步驟：

假設塊規值是 10：→將顯示器的數字調整至 10 的位置→按一下 **HOLD**(凍結當值)→將塊規放置於測砧量測(棘輪卡三聲)→按一下 **ORIGIN** 於顯示器會出現一個 **P** 字母閃爍，再按一下 **ORIGIN** 就可以設定完成。