Mises à jour: 8.01.01.002

Corrections des bugs

Référence	Localisation	Description
02067	WinPro: 505 - Export\Import	Dans l'export des commandes, les questions des panneaux et des vitrages composés n'étaient pas exportées correctement. Ce problème est à présent résolu.
02145	WinPro, WinPro/D, WinPro/S: 260 - Volets	Correction dans l'interface volet
02153	050 - Impression documents	Correction : liste des chutes
02243	WinPro: 053 - Autres documents	Correction fonction "Rappel fournisseur" (Wpreport)
02258	WinPro: 520 - Traductions	Correction de l'exportation des traductions vers un fichier Excel, lorsqu'il n'y a qu'un seul élément traduit dans la table "Traductions". Correction également de l'importation des traductions depuis un fichier Excel, lorsqu'il n'y a qu'un seul élément traduit existant déjà dans la table "Traductions".
02264	WinPro: 251 - Vitrages	Les variables suivantes changent de nom pour rester dans la logique de WinPro: CouleurCrx => RemplCoulCrx CouleurCrx2 => Rempl2CoulCrx CouleurCrxInt => RemplCoulCrxInt CouleurCrxInt2 => Rempl2CoulCrxInt CouleurIntercalaire => RemplCoulIntercalaire CouleurIntercalaire2 => Rempl2CoulIntercalaire
02269	WinPro: 350 - Optimisation	Gestion de la nouvelle clé "Sorting profiles" dans la section "Optimisation". Si cette clé est à 0, les profils seront triés sur base des champs lot, sous-lot, scie et ligne de la table DETLOT (tri par défaut) Si cette clé est à 1, les profils seront triès sur base des champs lot, sous-lot, scie, dormant et ligne. Les ouvrants apparaîtront donc en premier. Cependant, si vous utilisez un profil à la fois dans les dormants et dans les ouvrants, le second tri n'est plus valable au risque d'obtenir des messages d'erreurs avec vos drivers machines. Remarque: Ces tris influent non seulement les documents d'optimisation mais également les fichiers machines dans le cas où il n'y aurait pas de tri effectué au niveau des drivers.