## Mises à jour: 8.01.01.114

## Corrections des bugs

Référence	Localisation	Description
02651		Correction d'un problème de recalcul des lignes de production dans la fenêtre de mise en lot lorsque celles-ci n'ont pas été calculée lors d'une étape précédente.
02834	WinPro: 251 - Vitrages	Correction de l'envoi d'un échec lorsque le 2ème intercalaire d'un triple vitrage n'a pas la bonne épaisseur