Mises à jour: 9.01.00.016 Corrections des bugs Référence Localisation Description O3448 WinPro: 224 - Traverses dans les assemblages de chassis, dans l'onglet dormant du chassis "père", il ne sera plus possible de faire un clic droit pour changer le type d'assemblage (inutile) ni changer les types de dormant (inutile également). Cela permet une meilleure détection du clic quand on veut sélectionner une traverse (coupleur).

20/02/2013 - 16:47:47 Quadrature S.A.