Revisión interna del pedido

Obras 55-2, 37-42 y 52-25. La obra 43-30 está excluida.

Fuente: listas de obra, catálogo, equivalencias de proveedor, pedidos y movimientos del sistema Klase A consultados el 26/10/2026. Solo se considera stock libre: las reservas de otras obras no se usan.

Criterio acordado: si el saldo es bajo o justo, se pide la cantidad completa pendiente, sin restar ese stock libre. Se excluyen los saldos holgados. Las entregas ya hechas a la propia obra sí reducen su necesidad.

Resultado: 76 artículos consolidados, desglosados en 78 renglones de proveedor; 16 artículos excluidos por stock holgado; 1 cubierto por entregas; 8 consultas técnicas; 23 artículos fuera de este circuito de compra.

Stock holgado: no pedir

Artículo	Necesidad original	Pendiente	Stock libre
Codo 90° HH bronce 1"	10	9	101
Codo 90° HH bronce 1 1/2"	1	1	51
Codo 90° HH bronce 1 1/4"	2	2	20
Codo 90° HH bronce 3/4"	1	1	148
Codo 90° HH bronce 3/4"x1/2"	1	1	30
Codo 90° MH bronce 1"	13	13	68
Codo 90° MH bronce 1 1/2"	1	1	30
Codo 90° MH bronce 2"	8	6	25
Codo 90° MH bronce 3/4"	7	5	80
Racor 1"	3	2	300
Racor 1" espiga 3/4"	3	3	169
Racor 1/4" espiga 6mm	3	3	10
Racor 1 1/2"	1	1	55
Racor 3/4" A 1"	4	4	96
Toma pasacasco 1 1/2" bronce	8	8	134
Toma pasacasco 3/4" bronce	7	3	18

Cubierto por entrega: Válvula esférica 3/4" HH (2 requeridas).

Stock bajo o justo: cantidad completa

Se conservan estos pedidos aunque el pañol tenga pocas unidades. La columna Pedido no descuenta el stock libre.

Artículo	Stock libre	Pedido	Reparto a pedir
Codo 90° HH bronce 1/2"	2	8 u	52-25: 8
Codo 90° MH bronce 1/2"	3	24 u	55-2: 8 / 37-42: 10 / 52-25: 6
CUPLA DE BRONCE 1/2"	2	1 u	55-2: 1
Llavín 1/4" H/H	8	5 u	52-25: 5
Racor 1/4" a espiga 10 mm bronce	12	8 u	52-25: 8
Tapa bronce 1/2"	10	6 u	37-42: 2 / 52-25: 4
Toma pasacasco 1" bronce	3	10 u	55-2: 9 / 37-42: 1
Válvula esférica 1 1/4" HH	1	1 u	37-42: 1
Válvula esférica 1" HH	9	9 u	55-2: 1 / 37-42: 3 / 52-25: 5
Válvula esférica 1/2" HH	10	15 u	55-2: 9 / 37-42: 3 / 52-25: 3

Entregas y recepciones descontadas

Artículo	Necesidad	Ya cubierto	Pedido
Codo 90° MH bronce 1/2"	27	3	24 u
Racor M 3/4" bronce	6	3	3 u
Salida escape 2"	2	1	1 u
Válvula esférica 1/2" HH	17	2	15 u

Equivalencias consolidadas

1. Adaptador / unión M 1/2 para poliamida 1/4: 2 conexiones en 55-2; se preparan 2 cuerpos, 2 virolas y 2 tuercas. Son dos conexiones completas, consolidadas sin repetir el conjunto.

2. Racor bronce M 1 x 1 manguera / 1 x 25 mm: 4 unidades (2 para 55-2 y 2 para 37-42).

3. Racor bronce M 1 1/2 x 1 1/2 manguera / 1 1/2 x 38 mm: 4 unidades (3 para 55-2 y 1 para 37-42).

4. Racor macho plástico 1 x 1 / racor M de 1: 8 unidades (5 para 55-2 y 3 para 37-42).

Se usan los códigos de equivalencia confirmados del proveedor. No se copian códigos antiguos de las notas si no están confirmados; por ejemplo, el código de codo no se aplica al racor recto. Caño poliamida 1/4: 2 metros según la unidad vigente del catálogo.

Consultas técnicas pendientes

Artículo	Cant. / obra	Motivo
Cupla 1"a1/2" HH	1 u 37-42: 1	Cupla reductora 1 a 1/2 HH sin material especificado.
Entrerrosca 1 1/2"	1 u 52-25: 1	Entrerrosca 1 1/2 sin material especificado.
Racor 1 1/2" a espiga 44 mm	1 u 52-25: 1	Racor 1 1/2 a espiga 44 mm sin material ni rosca macho/hembra especificados.
Racor 1" a 19 mm	6 u 52-25: 6	Racor 1 a 19 mm sin material ni rosca macho/hembra especificados.
Racor bronce M espiga 1"	1 u 37-42: 1	Falta medida de rosca macho; podría coincidir con racor M 1 x 1. No se suma sin confirmar.
Reducción 1 1/2"a1"	1 u 37-42: 1	Reducción 1 1/2 a 1 sin material ni tipo de conexión.
Tapa tanque combustible 2" cromada c/venteo · Perko	4 u 55-2: 2 / 37-42: 2	La ficha dice Perko y la nota dice Foresti Suardi. Confirmar marca/modelo antes de ordenar.
Tapón 1"	1 u 37-42: 1	Tapón 1 sin material ni tipo de rosca; posible repetición del tapón de bronce 1.

Comprobación de pedidos existentes

No se identificó un pedido de broncería abierto vinculado a estas tres obras en las líneas consultadas. Los pedidos de los mismos materiales para 55-5 y otras obras no se descuentan de estas necesidades.

Esta revisión y los archivos no reservan stock, no generan un pedido en la aplicación y no envían mensajes al proveedor.

Fuera del pedido a Casa Iriarte

Se separan piezas de Parra, inoxidable del circuito Famiq y termofusión. Permanecen identificadas para su gestión con el proveedor correspondiente.

Artículo	Cant. original	Destino / circuito
Buje de bronce 120x40 para tuerca de hélice	1 u	Pieza de Parra
Buje de bronce 130x50 para tuerca de limera	0,13 m	Pieza de Parra
Buje de bronce 150x60 para tuerca de limera	0,145 m	Pieza de Parra
Buje de bronce 75x45 para limera	2 u	Pieza de Parra
Buje de bronce 90x30 para tuerca de hélice	2 u	Pieza de Parra
Buje de bronce 90x55 para limera	2 u	Pieza de Parra
Buje de goma 2 1/2" x 3 3/8"	3 u	Pieza de Parra
Buje de goma 2 1/4" x 2 15/16"	2 u	Pieza de Parra
Buje de goma 2 1/4" x 3 3/8"	1 u	Pieza de Parra
Bujes de bronce y goma para eje de 2 3/4"	3 u	Pieza de Parra
Cupla Inoxidable 1 1/2"	1 u	Inoxidable / circuito Famiq
Cupla Inoxidable 1 1/4"	3 u	Inoxidable / circuito Famiq
Cupla Inoxidable 1"	9 u	Inoxidable / circuito Famiq
Cupla Inoxidable 1/2"	10 u	Inoxidable / circuito Famiq
Cupla Inoxidable 1/4"	9 u	Inoxidable / circuito Famiq
Cupla Inoxidable 1 1/4"	2 u	Inoxidable / circuito Famiq
Cupla Inoxidable 2"	3 u	Inoxidable / circuito Famiq
Cupla Inoxidable 3/4"	6 u	Inoxidable / circuito Famiq
Cupla termofusion 1"	8 u	Termofusión
Juego de brazo de timón 2 1/2"	2 u	Pieza de Parra
Juego de brazo de timón y horquilla 2"	4 u	Pieza de Parra
Niple de inox 316 de 1/2", L= 100 mm	1 u	Inoxidable / circuito Famiq
Niple de inox 316 de 3/4", L = 100 mm	1 u	Inoxidable / circuito Famiq