KV STUDIO ショートカットキー(初期形式)

編集

元に戻す [CTRL]+[Z] やり直し [CTRL]+[Y] 切り取り [CTRL]+[X] コピー [CTRL]+[C] 貼り付け [CTRL]+[V] 複数貼り付け [CTRL]+[SHIFT]+[V]

ジャンプ 接点/コイル [F12] クロスリファレンス作成 [SPACE] [SHIFT]+[F3] クロスリファレンス前へ クロスリファレンス次へ Γ**F**31

ラダーの整列 [CTRL]+[SHIFT]+[F]

変換 [CTRL]+[F9] 行の無効化ー設定 [CTRL]+[Q] [CTRL]+[W] 行の無効化-解除

皮燥素・置換

デバイス検索 [CTRL]+[F] デバイス置換 [CTRL]+[H]

テキスト検索・置換 [CTRL]+[ALT]+[F]

挿入

セル [INS]

[SHIFT]+[INS] 空行 [SHIFT]+[DEL] 行削除 [CTRL]+[ENTER] 行コメント

[CTRL]+[SHIFT]+[F8] 折り返しラダー

エリアスクリプト [CTRL]+[R] ボックスエリアスクリプト「CTRL]+[B] 接点・コイル

[F5] a接点入力 [SHIFT]+[F5] b接点入力 a接点OR入力 ΓF41 b接点OR入力 [SHIFT]+[F4] a接点コイル入力 [F7] b接点コイル入力 [SHIFT]+[F7] 立ち上がり/立ち下がり変更 $\lceil CTRL \rceil + \lceil / \rceil$

a-b接点変更、サフィックス変更、B接点入力[/]

直接入力/現在値変更 接続線の入力・削除

 $[ALT]+[\uparrow,\downarrow,\leftarrow,\rightarrow]$ デバイス番号の加算、減算 [CTRL]+[SHIFT]+[\uparrow , \downarrow]

モニタ/シミュレータ

モニタモード [CTRL]+[SHIFT]+[F3] PIC転送 モニタモード [CTRL]+[F8] PLC読出 モニタモード [CTRL]+[F1] モニタモードからエディタに戻る [CTRL]+[F1] オンラインエディット開始 [F10] オンラインエディット転送 [F11]

シミュレータ [CTRL]+[F2]

. モニタモード ____

接点のON/OFF切替 セット登録 [CTRL]+[SHIFT]+[J] リセット登録 [CTRL]+[SHIFT]+[K] [CTRL]+[SHIFT]+[L] 解除

- ヘルプ

命令語ヘルプ [F1] 命令語リファレンスマニュアル 「CTRL 7+ Г17

KV STUDIO ショートカットキー(GPPQ形式)

編集 -

元に戻す [CTRL]+[Z] やり直し [CTRL]+[Y] 切り取り [CTRL]+[X] コピー [CTRL]+[C] 貼り付け [CTRL]+[V] 複数貼り付け [CTRL]+[SHIFT]+[V] ジャンプ 接点/コイル [F12] クロスリファレンス作成 [SPACE] クロスリファレンス前へ クロスリファレンス次へ

ラダーの整列

変換

行の無効化ー設定 行の無効化-解除

[CTRL]+[SHIFT]+[F]

[F4] [CTRL]+[Q] [CTRL]+[W]

皮燥素・置換

デバイス検索 [CTRL]+[F] デバイス置換 [CTRL]+[H] テキスト検索・置換 [CTRL]+[ALT]+[F]

挿入

セル [INS] [SHIFT]+[INS] 空行 [SHIFT]+[DEL] 行削除 [CTRL]+[ENTER] 行コメント

[CTRL]+[SHIFT]+[F8] 折り返しラダー エリアスクリプト

[CTRL]+[R] ボックスエリアスクリプト「CTRL]+[B] 接点・コイル

a接点入力 [F5] b接点入力 [F6] [SHIFT]+[F5] a接点OR入力 b接点OR入力 [SHIFT]+[F6]

a接点コイル入力 [F7] b接点コイル入力

立ち上がり/立ち下がり変更 [CTRL]+[/]

a-b接点変更、サフィックス変更、B接点入力[/] 直接入力/現在值変更

接続線の入力・削除 $[ALT]+[\uparrow,\downarrow,\leftarrow,\rightarrow]$ デバイス番号の加算、減算 [CTRL]+[SHIFT]+[\uparrow , \downarrow]

モニタ/シミュレータ

モニタモード Γ**F**31 PIC転送 モニタモード

PLC読出 モニタモード モニタモードからエディタに戻る [F2]

オンラインエディット開始

オンラインエディット転送 シミュレータ

- モニタモード ____

接点のON/OFF切替 セット登録 [CTRL]+[SHIFT]+[J] リセット登録 [CTRL]+[SHIFT]+[K] [CTRL]+[SHIFT]+[L] 解除

- ヘルプ

命令語ヘルプ 命令語リファレンスマニュアル [F1] 「CTRL 7+ Г17

[SHIFT]+[F3]

[CTRL]+[F2]

[F11]