

1. RESUMEN

El presente informe contiene la información que se debe proporcionar al Coordinador para ejecutar un análisis detallado sobre las causas y consecuencias ocurridas el día 25 de febrero de 2025 a raíz de un blackout del Sistema Electrico Nacional (SEN) a las 15:16 horas.

El origen del evento se encuentra en las instalaciones de 500 kV, entre las subestaciones Nueva Maintencillo y Nueva Pan de Azúcar, cuya propagación provocó la desconexión intempestiva de las instalaciones de generación y transmisión, afectando de esta forma el suministro eléctrico a los clientes finales.

2. INFORMACIÓN COORDINADO

| Coordinado | Hurtado |
|----------------------|--------------------|
| Sociedad | Patricia Solar SpA |
| Rut | 77.290.588-2 |
| Alimentador | Padre Hurtado |
| Subestación | Los Ángeles |
| Empresa Distribución | CGE |
| Comuna | Los Ángeles |
| Región | Biobío |

3. INFORMACIÓN DE LA FALLA

| Fecha de inicio | 2/25/2025 |
|-----------------------|--|
| Hora de inicio | 3:17:34 PM |
| Función de protección | UF2 |
| Parámetros de falla | Min Frec, Hz=46.53, Disparo(Ia), A=0, Disparo(Ib), A=0, Disparo(Ic), A=0, Disparo(In), A=0 |
| Potencia suministrada | 2,2919999999998 MW |
| previo al evento | |
| Fecha de fin | 2/26/2025 |
| Hora de fin | 12:30:47 AM |
| Potencia suministrada | 0 MW |
| posterior al evento | |
| Archivo Comtrade | SI |
| Comentarios | |

