

## 1. RESUMEN

El presente informe contiene la información que se debe proporcionar al Coordinador para ejecutar un análisis detallado sobre las causas y consecuencias ocurridas el día 25 de febrero de 2025 a raíz de un blackout del Sistema Electrico Nacional (SEN) a las 15:16 horas.

El origen del evento se encuentra en las instalaciones de 500 kV, entre las subestaciones Nueva Maintencillo y Nueva Pan de Azúcar, cuya propagación provocó la desconexión intempestiva de las instalaciones de generación y transmisión, afectando de esta forma el suministro eléctrico a los clientes finales.

## 2. INFORMACIÓN COORDINADO

Coordinado	Erinome
Sociedad	Luciano Solar SpA
Rut	77.044.754-2
Alimentador	Arenal
Subestación	Piduco
Empresa Distribución	CGE
Comuna	Talca
Región	Maule

## 3. INFORMACIÓN DE LA FALLA

Fecha de inicio	2/25/2025
Hora de inicio	3:21:10 PM
Función de protección	UV2
Parámetros de falla	Up, kV= 9.0
Potencia suministrada	2,319999999999 MW
previo al evento	
Fecha de fin	2/26/2025
Hora de fin	2:20:10 AM
Potencia suministrada	0 MW
posterior al evento	
Archivo Comtrade	SI
Comentarios	

