

## 1. RESUMEN

El presente informe contiene la información que se debe proporcionar al Coordinador para ejecutar un análisis detallado sobre las causas y consecuencias ocurridas el día 25 de febrero de 2025 a raíz de un blackout del Sistema Electrico Nacional (SEN) a las 15:16 horas.

El origen del evento se encuentra en las instalaciones de 500 kV, entre las subestaciones Nueva Maintencillo y Nueva Pan de Azúcar, cuya propagación provocó la desconexión intempestiva de las instalaciones de generación y transmisión, afectando de esta forma el suministro eléctrico a los clientes finales.

## 2. INFORMACIÓN COORDINADO

Coordinado	El Huaso
Sociedad	Parque Solar Salamanca SpA
Rut	76.967.849-2
Alimentador	Enami
Subestación	Catemu
Empresa Distribución	Chilquinta
Comuna	Catemu
Región	Valparaíso

## 3. INFORMACIÓN DE LA FALLA

Fecha de inicio	2/25/2025
Hora de inicio	
Función de protección	<b></b>
Parámetros de falla	<b></b>
Potencia suministrada	5,25 MW
previo al evento	
Fecha de fin	2/26/2025
Hora de fin	
Potencia suministrada	MW
posterior al evento	
Archivo Comtrade	
Comentarios	Módulo de comunicación de reconectador permanece con falla.
	No es posible obtener data del reconectador.
	Normalización del equipo en proceso.

