

Laudo Técnico de Inspeção Dinâmica AV18.07-01-TC


Elaboração:	Aprovado:		Cliente:
Preditiva	Iago Rodrigues		Tenaris Confab
Área / Rota	Status Anterior	Status Atual	Data
Tenaris Coating / Jato 2	Em Perigo	Em Perigo	27/07/2018
Ativo:	Equipamento:		Prioridade:
6753158	Mancais - Jateamento 2 – Turbina 01		Imediato

FALHA: Permanecem elevados níveis de velocidade com sintomas de desbalanceamento do rotor.

RECOMENDAÇÕES: **Mancais:** inspecionar estado das palhetas, ajustes e efetuar balanceamento do rotor.

Tendência do Ponto

Espectro do ponto



Informações sobre Lubrificação	
Inspeção Sensitiva	

Informações Gerais