

DH Servis Arıza Formu (Bulut Arşivi)

Türbin Seri No:	821058	Tarih:	27.04.2026
Türbin No:	T09	Bölge:	AL_ÇM
Arıza Kodu:	50-14	Arıza Tanımı:	Monitoring sensor - Noises in spinner - Fault

Arıza Geliş Saati	Servis Bildirim	Maintenance ON	Maintenance OFF	WEC Arıza Duruş	Müdahale Süresi
09:00	-	13:00	15:30	4:00	2:30

Personel Listesi			
Fatih ZEBEK	Harun DALKIRAN	Ahmet Oğuz ÖZMUTLU	Onur ÇELİK

Yapılan İşlem Notları
bu işlemler sadece program tesisi için yapılmıştır

Malzeme Çıkış Form No (MÇF): 21

Poz	SAP No	Seri No	Malzeme Açıklaması	Teslim	İade	Kull.	Defect
1.S	55107		thyristor module 330A/1600V TT330N16KOF				3
1.T	55107		thyristor module 330A/1600V TT330N16KOF	3		3	
2.S	50081		PCB 300kW inverter supply V1.5				1
2.T	50081		PCB 300kW inverter supply V1.5	1		1	
3.S	91476		PCB IGBT-driver CM1000 V1.2				3
3.T	91476		PCB IGBT-driver CM1000 V1.2	3		3	
4.S	1717		rectifier, bridge 40A 1200V SKCH40/12				2
4.T	1717		rectifier, bridge 40A 1200V SKCH40/12	2		2	

Arıza Görselleri (Arşiv)

**ENERCON**
ENERGY FOR THE WORLD

Windenergieanlage des Typs/
type of wind turbine:

E-48

Ringgenerator-Leistung/
power of ring generator:

800 kW

Windpark - Standort - Nr./
windfarm - position no.:

36



Serien - Nr./
no. in series:

48885

Monat / Baujahr/
month / year of installation:

05/07



CS-48a

Date: 24.04.26

ENERCON

time: 10:27:42

Westpass 5

Friday

20005 Rurich

Germany

maintenance active

current status: 1:1 (81)

Turbine stopped

Control cabinet

since: 24.04.26 10:24:50

service code

diagram

vafb. signal

unters. cable

Menu

F1

F2

F3

F4

F5

1

2

3