


SW2
SCAN/
CHECKIN
CONFIG
D23
ERROR
D24
ACTIVE
D25
HART_STATUS
J2
J1
LITHIUM BATTERY
SLAVE ID
ON
RLED
J10
RADIO_RX
RADIO_TX
J12
1-5V
J6
4-20mA
J5
J4
HART+
PWR
SEN
HART-
GND
ANALOG/HART
4862
SIGNALFIRE TELEMETRY
ANALOG/HART INTERFACE
ASSY: 040-0090-01
2011122B


TP10 TP11
VCC GND
515-0070-01 Rev 1.0
15AJVET94
M430F5435
REV L
DALE
CMA-2B


LAB USE