| Torcedura de tobillo – Salida de Tráiler | | |
|---|---|---|
| **Fecha del incidente:** 10/01/2022 | **Lugar:** Eq. 311 | Alerta Nº 02/2022 |

## A. Descripción del evento

Refiere el operario que se encontraba realizando tareas eléctricas en el equipo, específicamente en el TR#01, una vez conectado a la línea eléctrica ingresa al tráiler a realizar mediciones en tablero principal, manifiesta que al momento de salir del tráiler se resbala justo en el filo y cae al exterior lo que provoca que apoye en el suelo todo el peso del cuerpo sobre el pie izquierdo, lo que le ocasiona inflamación y dolor en el mismo.

## B. Causas

- No advertir el peligro (posibilidad de caída por desnivel).
- Falta de percepción al riesgo (posible caída).

## C. Consecuencias

- Esguince de tobillo.

## D. Acciones Correctivas

- Confeccionar y difundir alerta de seguridad.
- Refrescar los riesgos al ingresar/salir de tráileres y asegurarse de que todos los elementos estén en su lugar apropiado (pisadera).
- Inspeccionar la zona de trabajo y de circulación antes de comenzar el mismo. Al cambiar de nivel, subir o bajar de móviles, tráilers, etc., observar la zona previo a iniciar el desplazamiento.

**Recuerde: Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas y por sobre todo familiarícese con su equipamiento manteniendo continuamente en alerta su percepción a nuevos riesgos.**

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de MASSC. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.