	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO		PG-14-03
SEGAR S.A. PETROLTEC RIONEGRINA S.A. POLYAR	ALERTA DE SEGURIDAD		REV.: 06
	Preparó: G. Vargas	Revisó y Aprobó: G. Gómez / P. Rastrilla	Fecha: 07/08/2019

Esguince de rodilla derecha por torcedura al bajar del borde del piletín de zaranda.		
Fecha del incidente: 18/06/2021	**Lugar: VOG Charco Bayo 1005**	**Alerta Nº 08/21**

A. Descripción del evento

El día 18-06-21 siendo las 10:30hs el Operario de Control de Sólidos se encontraba en el equipo H 202 Sector de Control de Sólidos ajustando con una llave fija estriada el bulón central de la escuadra superior del taco de goma izquierdo de la zaranda secadora. Para ello, el operario se había parado en el borde del piletín, a 80 cm de altura con respecto al nivel del suelo. Al finalizar la tarea, el operario desciende apoyando el pie derecho en el piso, el cual se encontraba con barro, lo que ocasionó que se resbale, se tuerza y sienta dolor en la rodilla derecha. En la enfermería del equipo H 202 se le brindaron los primeros auxilios y se activó el rol de emergencias correspondiente.
Se bajó al operario a la ciudad de Neuquén en vehículo de la compañía, en donde se le brindó la atención medica correspondiente en la Clínica de Imágenes, en donde se le indicó Esguince leve de rodilla derecha.

Al momento del evento la Zaranda Secadora tenía colocada solamente la pisadera del lado derecho, y la correspondiente al lado izquierdo no había sido montada por falta de espacio según el comentario del personal operativo. De acuerdo a la evaluación efectuada en el sitio, no era necesario subirse al borde del piletín para efectuar el ajuste del bulón central de la escuadra superior del taco de goma, ya que el mismo puede realizarse desde el nivel del suelo. Altura del bulón central 1,53 metros medidos desde el nivel del piso.

B. Causas

Omisión de aspectos de seguridad en el planeamiento/ejecución de tareas: Incumplimiento de recomendaciones de seguridad establecidas en el ATS (Prohibido pararse en el borde del piletín de la zaranda)
Exceso de confianza/falta de atención: Posicionamiento del operario en sector con peligro de caída.
Incumplimiento de normas y procedimientos: Ajuste de bulón de escuadra parado en el borde del piletín de la zaranda secadora.
Exposición innecesaria al peligro: Ascenso al borde del piletín sin necesidad (La tarea podía efectuarse parado en el nivel del suelo)
Montaje inseguro: Falta de colocación de pisadera izquierda de zaranda (Provista en locación).

C. Consecuencias

Esguince leve de rodilla derecha.

D. Acciones Correctivas

- Colocación de pasarela, escalera y barandas en el lateral izquierdo de la zaranda secadora.
- Chequeo y acondicionamiento de pasarelas de zarandas secadoras en operaciones de Control de Sólidos.
- Revisión de IPER y ATS correspondiente a la tarea Mantenimiento de Zaranda Secadora, y Proceso de DW - Proceso Tratamiento de Lodos base WBM / OBM. Verificar recomendaciones de seguridad.

Recuerde: Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas y por sobre todo familiarícese con su equipamiento manteniendo continuamente en alerta su percepción a nuevos riesgos.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de MASSC. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.