SEGAR S.A. / POLYAR	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO		PG-14-03
	ALERTA DE SEGURIDAD		REV.: 06
	Preparó: G. Vargas	Revisó y Aprobó: G. Gómez / P. Rastrilla	Fecha: 07/08/2019

QUEMADURA EN PIERNA IZQUIERDA POR CONTACTO CON VAPOR		
Fecha del accidente: 15-10-19	**Lugar: EQ. 124 Mendoza**	**Alerta Nº 19/2019**

A. Descripción del evento

El 15/10/19 a las 17:30 hs, el Operador de Polyar realizaba una maniobra de rutina inyectando vapor a una cañería donde circulaba petróleo, el cual se había enfriado y costaba su desplazamiento. El operador permanecía parado observando la maniobra al lado de la línea de inyección, cuando de repente se suelta la manguera desde el acople impactando vapor sobre su pierna izquierda (gemelo), inmediatamente se retira del lugar y procede a cerrar la válvula de circulación del vapor.
A las 18:30 hs, da aviso a su supervisor de lo ocurrido, activándose el Rol de Emergencias correspondiente.

B. Causas

Condición Peligrosa: Herramienta o equipo defectuosos o inseguros
Acción Insegura: Adoptar posición Insegura o Defectuosa (Posicionarse sobre la línea de fuego)

C. Consecuencias

Quemadura de Pierna Izquierda – Sector Gemelo.

D. Acciones Correctivas

Reemplazar manguera de inyección de vapor por cañería rígida de 1” de acero. (Aplica en todas las operaciones similares – SLOP OIL)

Recuerde:

Antes de realizar cualquier tarea “ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de seguridad. En ningún caso las “Empresas” aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.