

HOJA DE SEGUIMIENTO

Comunidad de propietarios:	EDIF.PANORAMA	Actividad:	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
Centro de trabajo:	DIOSA TANIT, 5	Localidad:	ALICANTE
Técnico:	TRINO GARCÍA	Código Postal:	3016
Fecha de visita:	27-11-2024	Administrador de Fincas:	SEGURFINCAS, SL

ACTUACIONES

Visita al centro de trabajo. Se realiza toma de datos para la identificación de riesgos.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Una vez realizada la visita en la comunidad, se observa:

- Hay cables eléctricos sueltos
- Algunos extintores de la comunidad no están correctamente señalizados de acuerdo al CTE.
- No se dispone de señalización de emergencia según Código Técnico de Edificación (CTE)

OBSERVACIONES

Cableado eléctrico expuesto encima de las puertas de las viviendas.


Se recomienda la instalación de señalización de emergencia tanto en recorrido de evacuación como en las salidas de la finca.

En las comunidades anteriores a 1996 no es obligatorio la instalación de extintores pero sí recomendable. No obstante, si en estas comunidades se ha hecho una reforma de la estructura del edificio sí que será obligada su instalación. En las comunidades construidas a partir de 1996, la parte superior de los extintores estará instalada, como máximo a 1,70m de altura, situados próximos a los puntos de mayor probabilidad de incendio. En cambio, las comunidades construidas a partir de 2017, tendrán extintores cada 15m en el recorrido de evacuación y con la parte superior a 1,20m de altura máxima. Los extintores deben estar señalizados con una señal cuadrada o rectangular colocada en la pared encima del extintor. La señal debe ser de color rojo con la palabra extintor o un dibujo de un extintor blanco. Es muy importante que los extintores de incendios se encuentren colocados en lugares visibles y accesibles.

Se recomienda instalar en la salida del ascensor señalización de no utilizar en caso de incendio.

Se debe comprobar en las comunidades construidas anteriormente al año 2002 la no existencia de amianto en el edificio.

IMAGENES



TÉCNICO DE SEGURIDAD

Firma: TRINO GARCÍA

Técnico en PRL