

Reporte Tecnico de Taller

Unidad Interna: AE02 - TOYOTA 628FD25

Horometro de Ingreso: 6545 hs

Fecha de Entrada: 22/06/2026 | Mano de Obra Acumulada: 0 horas

1. Anomalias Detectadas en Recepcion y Fallas Extras:

- Nivel aceite transmicion:
- Estado y funcionamiento HMS:
- Falla Adicional Detectada: Rota manguera

2. Trabajos, Mantenimientos y Hallazgos Ejecutados:

- [MANT] Lavado Completo -> Realizado
- [MANT] Retiro de uñas y parrilla -> Realizado
- [MANT] Elevar y colocar tacos parte trasera -> Realizado
- [MANT] Elevar y colocar tacos parte delantera -> Realizado
- [MANT] Retiro ruedas delanteras -> Realizado
- [MANT] Retiro y desarme mazas delanteras -> Realizado
- [MANT] Sopletear Frenos -> Realizado
- [MANT] Controlar estado de patines de freno -> Realizado
- [MANT] Lubricar regulador de frenos -> Realizado
- [MANT] Controlar estado de campanas de freno -> Realizado
- [MANT] Retirar retenes desarmar y lavar rodamientos -> Realizado
- [MANT] Armar de mazas con retenes nuevos -> Realizado
- [MANT] Colocar mazas delanteras -> Realizado
- [MANT] Regular de patines de freno -> Realizado
- [MANT] Regular Freno de mano -> Realizado
- [MANT] Drenar liquido de frenos -> Realizado
- [MANT] Retirar deposito de liquido de frenos para lavar -> Realizado
- [MANT] Rearmar deposito controlando perdidas -> Realizado
- [MANT] Controlar estado bulbo de frenos -> Realizado
- [MANT] Rellenar y purgar frenos -> Realizado
- [MANT] Reemplazar aceite y filtro motor -> Realizado
- [MANT] Reemplazar filtro de aire -> Realizado
- [MANT] Engrase general -> Realizado
- [REP] [Nivel aceite transmicion] -> Reparado
- [REP] [Estado y funcionamiento HMS] -> Reparado
- [REP] [Falla Adicional Detectada] Rota manguera -> Reparado
- [MANT] Retirar aceite diferencial -> Realizado