

6. 2 焊接热循环条件下的金属组织转变特点 在焊接热循环的作用下,热影响区的组织性能将发生变化。其相变的规律与热处理相似,由形核和晶核长大两个过程完成,符合经典的结晶

理论。焊接热影响区相变的条件同样

取决于系统的热力学条件,即新相与

母相间的自由能之差。但由于焊接热

过程的特点与热处理相比具有较大的 差异,因此,焊接时的相变及组织变

化也与热处理不同, 这就使焊接时的

组织转变具有一些特殊性。

第六章 =

(1) 加热温度高 (2) 加热速度快 (3) 高温停留时间短 (4) 自然条件下连续冷却 (5) 局部加热 1. 相变温度提高 2. 奥氏体的均质化程度低 3.焊接热影响区奥氏体晶粒的长大 6.2.1 焊接加热过程中的组织转变焊接时的加 焊接热影响区的晶粒长大与焊接热输入、焊接热循环 热速度快、高温停留时间短,这对金属的相变温 = 参数、钢材的化学成分及原始组织状态有关 度和高温奥氏体的均质化过程必然带来显著影响 1) 加热最高温度 2) 高温停留时间 (\$t_{\mathrm{H}}\$) 的影响。 焊接热循环的影响 3) 加热速度和冷却速度的影响。 4) 化学成分的影响。 6.2.2 焊接冷却过程中的组织转变焊接加热过

6.2.3 焊接条件下的连续冷却转变图及其应用 =

和性能