山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机体系结构 课程实验报告

学号: 202000130143 | 姓名: 郑凯饶 | 班级: 计科1班

实验题目:实验四:结构相关

实验目的:

通过本实验,加深对结构相关的理解,了解结构相关对 CPU 性能的影响。

硬件环境:

Dell Latitude 5411

Intel(R) Core(TM) i5-10400H CPU @ 2.60GHz(8GPUs), ~2.6GHz

软件环境:

VMware Workstation 16 Player

Windows 7

实验步骤与内容:

1. 阅读汇编代码,程序意图:将两个浮点数数组对应位置逐个相加。

LHI R2, (A>>16)&0xFFFF ; 将 16 位立即数加载到寄存器的高 16 位

ADDUI R2, R2, A&0xFFFF

LHI R3, (B>>16)&0xFFFF

ADDUI R3, R3, B&OxFFFFF ; 可以理解为将一个 32 位的地址数加载到寄存器中

ADDU R4, R0, R3

loop:

LD F0, O(R2)

LD F4, 0(R3)

ADDD F0, F0, F4

ADDD F2, F0, F2;; <- A stall is found (an example of how to answer your

questions)

ADDI R2, R2, #8

ADDI R3, R3, #8

SUB R5, R4, R2


BNEZ R5, loop ;将浮点数数组对应位置逐个相加

TRAP #0 ;; Exit <- this is a comment !!


A: .double 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

B: .double 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2. F7 单步执行,发现结构相关:



由于浮点数加法指令的执行阶段占用 2 个时间周期,导致后面的指令必须等待一个周期,插入一个 R-stall。在指令详情界面可以看到在指令 addd f2, f0, f2 的 IF 取指阶段侦测到了结构相关的风险,在 ID 阶段停留了 1 个 Stall。两条指令同样有数据相关,因为前者计算出 f0,后者使用 f0,因此通过定向技术,将结果从执行器件定向至执行器件。



这是之前浮点数加法指令发生结构相关导致的连锁反应,前一条指令停在了 ID 部件,这条指令只能在 IF 部件等待。后面因为 MEM 结构相关,导致该指令在 intEx 部件停留了一个

Stall。然后后面对 r3 操作的指令又不得不在 ID 部件等待。

3. 找出所有结构相关的指令以及导致结构相关的部件:

结构相关的指令	导致结构相关的部件
addd f2, f0, f2	FaddEX[1]
Addi r2, r2, 0x8	ID,MEM
Addi r3, r3, 0x8	IntEX
Sub r5, r4, r2	ID

4. 进入统计视图,查看由结构相关引起的暂停时钟周期数,每次循环 addd f2,f0,f2 和前面一条指令产生数据相关导致 1 个 Stall,以及两条浮点数加法指令导致各一个 Stall,因此总共 10 次循环,总共 30 个 Stalls,而由结构相关引起的暂停时钟周期数为 20。

暂停时钟周期数占总执行周期数的百分比: 20/139=14.4%

```
139 Cycle(s) executed.
        ID executed by 86 Instruction(s).
         2 Instruction(s) currently in Pipeline.
 Hardware configuration:
        Memory size: 32768 Bytes
faddEX-Stages: 1, required Cycles: 2
fmulEX-Stages: 1, required Cycles: 5
        fdivEX-Stages: 1, required Cycles: 19
Forwarding enabled.
 Stalls:
        RAW stalls: 30 (21.58% of all Cycles), thereof:
LD stalls: 10 (33.33% of RAW stalls)
Branch/Jump stalls: 10 (33.33% of RAW stalls)
        Floating point stalls: 10 (33,33% of RAW stalls)
WAW stalls: 0 (0.00% of all Cycles)
        waw stails: 0 (0.00% of all Cycles)
Structural stalls: 9 (6.47% of all Cycles)
Control stalls: 9 (6.47% of all Cycles)
Trap stalls: 3 (2.16% of all Cycles)
Total: 42 Stall(s) (30.22% of all Cycles)
Conditional Branches):
Total: 10 (11.63% of all Instructions), thereof:
              taken: 9 (90.00% of all cond. Branches)
not taken: 1 (10.00% of all cond. Branches)
 Load-/Store-Instructions
         Total: 20 (23.26% of all Instructions), thereof:
Loads: 20 (100.00% of Load-/Store-Instructions)
                Stores: 0 (0.00% of Load-/Store-Instructions)
Floating point stage instructions:
Total: 20 (23.26% of all Instructions), thereof:
Additions: 20 (100.00% of Floating point stage inst.)
Multiplications: 0 (0.00% of Floating point stage inst.)
               Divisions: 0 (0.00% of Floating point stage inst.)
Traps: 1 (1.16% of all Instructions)
```

5. 结构相关会导致流水线执行效率下降,但我们允许一定的结构相关存在,因为可能通过

增加硬件资源的成本大于流水线效率下降带来的损失。

解决结构相关的方法:①添加气泡 Stalls②增加硬件,如设置独立的指令存储器和数据存储器。

结论分析与体会:

本次实验详细研究了程序的结构相关,了解结构相关发生的场景以及原因,并进一步思考了结构相关的解决方法。更多地,体会到冲突在流水线中导致的一系列连锁反应。