编辑器	快捷键	功能描述
原理图编辑器 (Eeschema)	A	添加元器件符号
	М	移动元器件
	W	画线(连接元器件引脚)
	R	旋转元器件
	С	复制元器件
	G	拖拽元器件 (连线跟随)
	L	添加标签
	P	添加电源/地符号
	Ctrl+B	高亮网络
PCB编辑器 (Pcbnew)	Х	添加布线
	/	切换布线状态
	R	旋转元器件
	F	翻转元器件
	V	切换当前布线或查看的层
	· (Tab键上方)	高亮网络
	В	覆 铜
	Ctrl+B	取消覆铜/撤销上一次的覆铜操作
	Ctrl+Shift+V	添加过孔
	Ctrl+Shift+Z	添加填充区域