АКТ ОСМОТРА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ № 52

от 29.09.2026

1. Общие сведения

1.1 Комиссия провела плановый осмотр приточно-вытяжной установки на объекте.

2. Результаты осмотра

2.1 Состояние узлов установки приведено в таблице 1.

Узел	Состояние
Приводные ремни	Без замечаний
Фильтроэлементы Г4	Требуют замены
Автоматика и датчики	Исправны
Уровень шума при работе	В пределах нормы

3. Заключение

3.1 Рекомендована внеплановая замена фильтроэлементов Г4 в соответствии с ТК-027-2023.

3.2 Повторный осмотр назначить после проведения работ.