Акт осмотра вентиляционной установки № 52

от 29.09.2026

1. Общие сведения

Комиссия в составе представителей эксплуатирующей организации провела плановый осмотр вентиляционной установки приточно-вытяжной системы на объекте.

2. Результаты осмотра

Узел	Состояние
Приводные ремни	Без замечаний
Фильтроэлементы G4	Требуют замены
Автоматика и датчики	Исправны
Уровень шума при работе	В пределах нормы

3. Заключение

Рекомендована внеплановая замена фильтроэлементов G4 в соответствии с ТК-027-2023. Повторный осмотр назначить после проведения работ.