ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА

1. Общие требования

1.1 К работе допускаются сварщики, аттестованные и прошедшие инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

2. Требования перед началом работы

2.1 Надеть спецодежду, брезентовые рукавицы и защитный щиток со светофильтром, проверить исправность кабелей.

3. Во время работы

3.1 Не производить сварку вблизи горючих материалов, место работы обеспечить огнетушителем.