КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 58

Замена питающего кабеля светофора

1. Порядок работ

1.1 Отключить светофор от автоблокировки, проверить отсутствие напряжения и разделать кабель.

1.2 Проложить новый кабель в траншее, подключить жилы к клеммам в релейном шкафу и измерить сопротивление изоляции.