


Robí Wood



Arbeitsschritte:

- 1. Am Lasercutter den Grundkörper erstellen.
- 2. Die Bauteile nach dem Bestückungsplan einfügen.
- 3. Die Bauteilfüße nach der Vorgabe umbiegen und verlöten
- 4. Batterie anschließen und Funktionstest durchführen
- 5. Die LEDs blinken unterschiedlich schnell.