
4ºGIERM

## Práctica 4 SEPA:

Monitorización y control de variables ambientales



Daniel Peinado Ramírez, Francisco Javier Román Escorza SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN

## 1. Primer Ejercicio: Sensor de magnitudes ambientales con interfaz digital.

Partiendo del ejemplo suministrado (Ejemplo 8), realizar un programa que muestree la temperatura, presión y humedad relativa del BME280 así como la luminosidad del OPT3001. Dichas variables se actualizarán 2 veces por segundo, redibujando la pantalla. Para la primera versión, en la pantalla VM800 se mostrarán únicamente mensajes de texto con el valor actual, cambiando el color del texto (y del fondo del mismo, si se considera conveniente) en función de que esté dentro o fuera de unos márgenes:

Magnitud/Color	Azul	Blanco	Rojo
Temperatura	T<20	20 <t<25< th=""><th>T&gt;25</th></t<25<>	T>25
Presión	P<1000	1000 <p<1015< th=""><th>P&gt;1015</th></p<1015<>	P>1015
<b>Humedad relativa</b>	H<30%	30% <h<60%< th=""><th>H&gt;60%</th></h<60%<>	H>60%
Luz	Lux<100	100 <lux<1000< th=""><th>Lux&gt;1000</th></lux<1000<>	Lux>1000

En el primer ejercicio procedemos a realizar un medidor de temperatura, presión, humedad y luz digital gracias al uso del "Sensors Booster Pack" en la ranura 2 de la placa. Para realizar las mediciones de cada una de las variables, hemos utilizado como base el código del ejemplo 8. En nuestro caso, no utilizaremos los sensores T\_amb y T\_obj, debido a que nuestra placa no los dispone. Tampoco haremos uso del acelerómetro; además desechamos todo aquello relacionado con la configuración de la UART y la representación de caracteres por puerto serie. En vez de mostrar los datos por puerto serie como en el ejemplo, utilizaremos la pantalla FT800 que ya hemos utilizado varias veces.

El texto para indicar cada una de las mediciones aparece centrado en la pantalla y en filas equiespaciadas entre sí. Se ha dividido la longitud vertical entre 9 y colocando cada una de las mediciones separadas 2/9 de la longitud de la pantalla, comenzando en 1,5 y acabando en 7,5.

Para determinar el color del texto por pantalla, establecemos la condición de que si la variable en cuestión supera el umbral máximo que aparece en la tabla, se escribirá en color rojo; si es menor que el umbral mínimo, pasará a ser azul y que en cualquier otro caso (es decir, que se encuentre entre el mínimo y el máximo) será blanco.

## • Código:

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include "driverlib2.h"
#include "utils/uartstdio.h"
#include "HAL_I2C.h"
#include "sensorlib2.h"
#include "FT800_TIVA.h"

// Definimos cada uno de los colores en que vamos a utilizar, en formato
RGB
#define gris 60,60,60
#define rojo 255,0,0
```

```
#define azul 0,0,255
#define blanco 255,255,255
//<u>Divisiones</u> <u>del</u> <u>ancho</u> y <u>largo</u> <u>de</u> <u>la pantalla</u>
#define divHor HSIZE/2
#define divVer VSIZE/9
//Definición de cadenas de texto
______
// Function Declarations
______
#define dword long
#define byte char
#define PosMin 750
#define PosMax 1000
#define XpMax 286
#define XpMin 224
#define YpMax 186
#define YpMin 54
unsigned int Yp=120, Xp=245;
______
// Variable Declarations
______
char chipid = 0;
                           // Holds value of Chip ID read
from the FT800
unsigned long cmdBufferRd = 0x000000000;  // Store the value read
from the REG_CMD_READ register
unsigned long cmdBufferWr = 0x000000000;
                             // Store the value read
from the REG CMD WRITE register
unsigned int t=0;
// User Application - Initialization of MCU / FT800 / Display
unsigned long POSX, POSY, BufferXY;
unsigned long POSYANT=0;
unsigned int CMD_Offset = 0;
unsigned long REG_TT[6];
const int32_t REG_CAL[6]={21696, -78, -614558, 498, -17021, 15755638};
const int32 t REG CAL5[6]={32146, -1428, -331110, -40, -18930,
18321010};
#define NUM SSI DATA
int RELOJ, Flag_ints;
```

```
//Función del SLEEP fake, utilizar en caso de que dé problemas al usar
el debugger
//#define SLEEP SysCtlSleep()
#define SLEEP SysCtlSleepFake()
void SysCtlSleepFake(void)
 while(!Flag ints);
 Flag ints=0;
//Creamos cadenas para cada una de las variables que vamos a medir
void Timer@IntHandler(void);
char temp[]= "Temperatura = 000.00°C";
char pres[] = "Presion = 000000 mbar";
char hum[]= "Humedad = 00.00 0/0";
char luz[]= "Luz = 0000 lux";
char Cambia=0;
float lux;
char string[80];
int DevID=0;
int16 t T amb, T obj;
 float Tf_obj, Tf_amb;
 int lux_i, T_amb_i, T_obj_i;
 // BME280
 int returnRslt;
 int g s32ActualTemp = 0;
 unsigned int g u32ActualPress = 0;
 unsigned int g_u32ActualHumity = 0;
// struct bme280_t bme280;
 // BMI160/BMM150
 int8 t returnValue;
 struct bmi160_accel_t s_gyroXYZ;
struct bmi160_accel_t s accelYY7
                             s_accelXYZ;
 struct bmi160_mag_xyz_s32_t s_magcompXYZ;
 //Calibration off-sets
 int8_t accel_off_x;
 int8_t accel_off_y;
 int8_t accel_off_z;
 int16_t gyro_off_x;
 int16_t gyro_off_y;
 int16_t gyro_off_z;
 float T_act,P_act,H_act;
 bool BME_on = true;
 int T uncomp, T comp;
char mode;
long int inicio, tiempo;
volatile long int ticks=0;
uint8_t Sensor_OK=0;
```

```
#define BP 2
uint8_t Opt_OK, Tmp_OK, Bme_OK, Bmi_OK;
void IntTick(void){
    ticks++;
int main(void) {
    //Configuración del Timer0
    RELOJ=SysCtlClockFreqSet((SYSCTL XTAL 25MHZ | SYSCTL OSC MAIN |
SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO 480), 120000000);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
    TimerClockSourceSet(TIMER0_BASE, TIMER_CLOCK_SYSTEM);
    TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
    TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, RELOJ/2 -1);
    TimerIntRegister(TIMER0_BASE, TIMER_A, Timer0IntHandler);
    IntEnable(INT_TIMER0A);
    TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
    IntMasterEnable();
    TimerEnable(TIMERO_BASE, TIMER_A);
    HAL Init SPI(1, RELOJ); //Boosterpack a usar para la pantalla (1),
Velocidad del MC
    Inicia pantalla();
                             //Arranque de la pantalla
    SysCtlDelay(RELOJ/3);
    if(Detecta BP(1))
                          Conf Boosterpack(1, RELOJ);
                             Conf_Boosterpack(2, RELOJ);
    else if(Detecta_BP(2))
             return 0;
     Sensor OK=Test I2C Dir(OPT3001 SLAVE ADDRESS);
     if(!Sensor OK) Opt OK=0;
     else
     {
         OPT3001_init();
         DevID=OPT3001 readDeviceId();
         Opt OK=1;
     }
     Sensor_OK=Test_I2C_Dir(BME280_I2C_ADDRESS2);
     if(!Sensor_OK)
                       Bme OK=0;
     else
     {
         bme280 data readout template();
         bme280_set_power_mode(BME280_NORMAL_MODE);
         readI2C(BME280_I2C_ADDRESS2,BME280_CHIP_ID_REG, &DevID, 1);
         Bme_OK=1;
    SysTickIntRegister(IntTick);
    SysTickPeriodSet(12000);
    SysTickIntEnable();
    SysTickEnable();
    while(1)
    {
        SLEEP;
            if(Opt_OK)
```

```
{//<u>Luz</u>
                lux=OPT3001_getLux();
                lux i=(int)round(lux);
            }
            if(Bme OK)
            {//Cálculo de la temperatura, presión y humedad
                returnRslt =
bme280 read pressure temperature humidity(&g u32ActualPress,
&g s32ActualTemp, &g u32ActualHumity);
                T_act=(float)g_s32ActualTemp/100.0;
                P_act=(float)g_u32ActualPress/100.0;
                H_act=(float)g_u32ActualHumity/1000.0;
            }
        sprintf(temp,"Temperatura = %.2f C",T_act);//Reescribimos la
temperatura, con 2 decimales según la medida cada ciclo de reloj
        sprintf(pres, "Presion = %.1f mbar",P_act);//Reescribimos la
presión, con 1 decimal según la medida
        sprintf(hum, "Humedad = %.1f %c", H_act, 37); // Reescribimos la
humedad, con 1 decimal según la medida
        sprintf(luz, "Luz = %d lux",lux_i); //Reescribimos la intensidad
luminosa, sin decimales según la medida
        Lee pantalla();
        Nueva pantalla(gris);
        //Decidir el color de T
        if (T_act<20)
                              ComColor(azul); //Si la temperatura es
menor a 20°C: azul
        else if (T_act>25)
                              ComColor(rojo); //Si la temperatura es
mayor a 30°C: rojo
                              ComColor(blanco); //Entre ambas
temperaturas: blanco
        ComTXT(divHor,1.5*divVer, 29, OPT_CENTER, temp); //Texto
centrado, 1º fila
        //Decidir el color de P
        if (P_act<1000)</pre>
                                ComColor(azul); //Si la presión es menor
a 1000 mbar: azul
        else if (P_act>1015)
                                ComColor(rojo); //Si la presión es menor
a 1015 mbar: rojo
        else
                              ComColor(blanco); //Entre ambas presiones:
blanco
        ComTXT(divHor,3.5*divVer, 29, OPT_CENTER, pres); //Texto
centrado, 2º fila
        //Decidir el color de H
        if (H_act<30)
                              ComColor(azul); //Si la humedad es menor al
30%: azul
        else if (H_act>60)
                              ComColor(rojo); //Si la humedad es mayor al
60%: <u>azul</u>
                              ComColor(blanco); //Entre ambas, blanco
        ComTXT(divHor,5.5*divVer, 29, OPT CENTER, hum); //Texto
centrado, 3º fila
        //Decidir el color de L
        if (lux_i<100)
                              ComColor(azul); //Si la luz es menor a 100
l<u>ux: azul</u>
```

2. Segundo Ejercicio: Sensor de magnitudes ambientales con interfaz analógico y control fuzzy de luz.

Una vez funcionando este caso, se desea realizar un interfaz con estilo analógico, de manera que se tenga:

- un medidor tipo Gauge que señale la presión atmosférica, teniendo como rango entre 1000 y 1030 mbar.
- Una barra tipo Progress Bar que visualice la humedad relativa (en %, con 2 decimales, y ajustando la escala entre 40% y 100%. Si la humedad estuviese por debajo del 40%, reajustar la barra con la escala de 0 a 40%.
- La temperatura se mostrará como una barra vertical, llenada de manera proporcional y mostrando al lado del nivel el valor de la temperatura. La barra tendrá como valores extremos 20º y 30º. Se puede "decorar" para hacerla parecer un termómetro.
- Un control deslizante que servirá para fijar el valor de luminosidad requerido, entre 0 y 100%. Este valor deseado se comparará con la luz medida con el medidor de luz y se encenderán una serie de leds en la placa, dependiendo del caso, según la tabla siguiente:

	Referencia de luz						
Luz medida	Entre 0 y 19	Entre 20 y 39	Entre 40 y 59	Entre 60 y 79	Más de 80		
Lux<100	Todo OFF	L1	L1, L2	L1, L2, L3	L1, L2, L3, L4		
Lux<1000	Todo OFF	Todo OFF	L1	L1, L2	L1, L2, L3		
Lux<10000	Todo OFF	Todo OFF	Todo OFF	L1	L1, L2		
Lux <40.000	Todo OFF	Todo OFF	Todo OFF	Todo OFF	L1		
Lux >40.000	Todo OFF	Todo OFF	Todo OFF	Todo OFF	Todo OFF		

Para el segundo ejercicio, realmente procedemos de la misma forma para realizar las mediciones de cada una de las variables, lo que realmente va a cambiar es la forma en la que representamos dichos valores por pantalla, así como la activación de los leds según corresponda.

Con una serie de funciones, y pasándole los parámetros necesarios, podemos representar en la pantalla gráficamente el termómetro, el sensor de humedad, el barómetro y el sensor de luz de forma analógica.




Ilustración 1: Representación en la pantalla

Principalmente utilizaremos 4 funciones para representar cada una de las variables.

- Gauge: Lo utilizamos para representar la presión. El medidor oscila entre 1000 y 1030 mbar. En su función, especificamos la posición x, y, el radio de la circunferencia del medidor, el efecto 3D (en caso de que se utilice, entre otras opciones gráficas), el número de marcas gruesas y finas del medidor y los valores mínimo y máximo.
- Slider: En función de la posición de la bola y la luz que recibe el sensor, enciende o apaga los 4 leds según las especificaciones de la tabla del enunciado. Le pasamos las posiciones, x, y, ancho de la bola, de la barra, opciones de diseño como con el gauge, el valor de la luz y el rango (desde 0 hasta el valor máximo).
- Termómetro: Representa la temperatura. A partir de las posiciones x, y, la altura a la que llegará el mercurio de la temperatura, el radio de la parte circular el valor de la temperatura medido, la temperatura máxima y la mínima, la función calcula la temperatura y la representa en función de los datos proporcionados. Los valores mínimo y máximo son 20 y 30 respectivamente. El color del mercurio pasará a rojo si superamos la temperatura máxima, a azul si pasamos por debajo de ella, o a naranja si estamos comprendidos en el rango.
- Progress bar: Representa la humedad. Está comprendida entre los valores 40 y 100. La función recibe prácticamente los mismos parámetros que el slider de la luz, pero en este caso el valor es el de la humedad. En el caso de que sea menor al 40%, la barra cambiará a otra que representa el porcentaje de humedad entre 0 y 40.
- Para encender los leds hemos definido matrices de cada una de las posibilidades según el estado del slider, y en función de la luz recibida, se encenderán unos leds u otros.

## • Código:

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include "driverlib2.h"
#include "utils/uartstdio.h"
#include "HAL I2C.h"
#include "sensorlib2.h"
#include "FT800 TIVA.h"
//Definición de colores
#define blanco 240,240,240
#define gris 60,60,60
#define rojo 255,0,0
#define azul 31,75,171
#define fondo 111, 186, 209
#define negro 0,0,0
#define amarillo 199,204,51
#define amarillo oscuro 144,148,13
//Definición de los valores máximos y mínimos para medidas de sensores
#define Gauge max 1030
#define Gauge min 1000
#define Temp max 30
#define Temp min 20
#define Hum min 0
#define Hum med 40
#define Hum_max 100
#define Luz_min 0
#define Luz_max 100
// <u>Definiciones</u> <u>de</u> <u>la</u> <u>pantalla</u>
#define dword long
#define byte char
#define PosMin 750
#define PosMax 1000
#define XpMax 286
#define XpMin 224
#define YpMax 186
#define YpMin 54
unsigned int Yp=120, Xp=245;
// Variables <u>usadas</u> <u>en la pantalla</u>
                                     // Holds value of Chip ID read
char chipid = 0;
from the FT800
unsigned long cmdBufferRd = 0x000000000;
                                             // Store the value read
from the REG_CMD_READ register
unsigned long cmdBufferWr = 0x00000000;
                                            // Store the value read
from the REG CMD WRITE register
unsigned int t=0;
```

```
// User Application - Initialization of MCU / FT800 / Display
unsigned long POSX, POSY, BufferXY;
unsigned long POSYANT=0;
unsigned int CMD Offset = 0;
unsigned long REG TT[6];
const int32_t REG_CAL[6]={21696, -78, -614558, 498, -17021, 15755638};
const int32 t REG CAL5[6]={32146, -1428, -331110, -40, -18930,
18321010};
//Definición de las funciones de los WIDGETS
//GAUGE
void ComGauge( int16_t x, int16_t y, int16_t r, uint16_t options,
uint16_t major, uint16_t minor, uint16_t val, int16_t min, uint16_t
max)
{
   ComColor(blanco);
                                    //Color aguja y major y minor
   ComBgcolor(gris);
                                   //Color de la esfera del reloj
   //Sacar el gauge predeterminado
   EscribeRam32(CMD GAUGE);
   EscribeRam16(x);
   EscribeRam16(y);
   EscribeRam16(r);
   EscribeRam16(options);
   EscribeRam16(major);
   EscribeRam16(minor);
   EscribeRam16(val-min);
   EscribeRam16(max-min);
                                      //corresponde a range del
CMD GAUGE
   //Texto
   ComColor(negro);
   char c[5];
   sprintf(c, "%d", max);
   ComTXT(x+r*3/4, y+r*6/5, 26, OPT\_CENTER, c);
   sprintf(c, "%d", min);
   ComTXT(x-r*3/4, y+r*6/5, 26, OPT\_CENTER, c);
   sprintf(c, "mbar");
   ComTXT(x, y+r*3/5, 26, OPT_CENTER, c);
}
//PROGRESS BAR
//referencia-> pag 191 "FT800 Series ProgrammerGuide"
void ComProgress(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, int16_t
options, int16_t val, int16_t min, int16_t mitad, int16_t max)
   char c[8];
   ComColor(negro);
   sprintf(c,"HUMEDAD");
   ComTXT(x+w/2, y+2*h, 26, OPT\_CENTER, c);
   int range, value;
   //División del rango total en 2
```

```
if (val>=mitad) {
        //Reasignación del rango y el valor dentro del subrango
        range=max-mitad;
        value=val-mitad;
        //<u>Impresión</u> <u>de</u> valor <u>mínimo</u> y <u>maximo</u> <u>del</u> <u>subrango</u>
        sprintf(c,"%d", mitad);
        ComTXT(x, y+2*h, 26, OPT_CENTER, c);
        sprintf(c,"%d", max);
        ComTXT(x+w, y+2*h, 26, OPT CENTER, c);
        }
    else {
        //Reasignación del rango y el valor dentro del subrango
        range=mitad-min;
        value=val;
        //Impresión de valor mínimo y maximo del subrango
        sprintf(c,"%d", min);
        ComTXT(x, y+2*h, 26, OPT_CENTER, c);
        sprintf(c,"%d", mitad);
        ComTXT(x+w, y+2*h, 26, OPT\_CENTER, c);
        }
    ComBgcolor(azul);
    ComColor(blanco);
    EscribeRam32(CMD_PROGRESS);
    EscribeRam16(x);
    EscribeRam16(y);
    EscribeRam16(w);
    EscribeRam16(h);
    EscribeRam16(options);
    EscribeRam16(value);
    EscribeRam16(range);
    EscribeRam16(0);
}
//TERMÓMETRO
void ComTermometro(int x, int y, int H, int R,float val, int min, int
max)
{
    int r = 0.6*R;
                                      //Radio menor
    int r_int=0.4*R;
                                      //Tamaño principal interior
    int hval=H*(val-min)/(max-min); //altura de la temperatura
    //Fondo
    ComColor(149,254,232);
                               //Azulito para el fondo
    ComLineWidth(0);
    ComCirculo(x,y,R);
    ComRect(x-r, y-H, x+r, y, 1);
    ComCirculo(x, y-H-80/16, r+80/16);
    //Saturación de temperatura y selección de color
    if (hval<0) {</pre>
        hval=0;
        ComColor(0,0,255); //Color azul para temperatura por
<u>debajo de la minima</u>
    else if (hval>H){
        hval=H;
```

```
ComColor(255,0,0);
                                      //Color rojo para temperatura por
<u>encima</u> <u>de</u> <u>la</u> <u>máxima</u>
    else ComColor(255,165,0);
                                     //Color <u>naranja</u> <u>por</u> <u>defecto</u>
    //"Mercurio"
    ComCirculo(x,y,R*0.8);
    ComRect(x-r int, y-hval, x+r int, y, 1);
    ComCirculo(x, y-hval, r int+80/16);
    //Texto
    char c[8];
    sprintf(c, "%.1f C", val);
    ComColor(negro);
    ComTXT(x+2*R, y-H/2, 27, OPT\_CENTER, c);
}
//SLIDER
//Solo lo dibuja
void ComSlider( int16_t x, int16_t y, int16_t w, uint16_t h, uint16_t
options, uint16_t val , uint16_t range)
        ComBgcolor(gris);
                                  //Color fondo
        ComFgcolor(amarillo_oscuro);
                                              //Color bola
                                    //Color barra
        ComColor(amarillo);
        EscribeRam32(CMD SLIDER);
        EscribeRam16(x);
        EscribeRam16(y);
        EscribeRam16(w);
        EscribeRam16(h);
        EscribeRam16(options);
        EscribeRam16(val);
        EscribeRam16(range);
        EscribeRam16(0);
        ComColor(negro);
        char c[10];
sprintf(c, "LUZ=%d", val);
        ComTXT(x+w/2, y+2*h, 26, OPT\_CENTER, c);
//Lee y dibuja el Slider
//Función iterativa que va actualizando el valor al pulsar el slider, y
si no lo mantiene
int slider(int16_t x, int16_t y, int16_t w, uint16_t h, uint16_t
options, int16_t value, uint16_t min, uint16_t max)
{
    Lee_pantalla();
    if (POSX>x && POSX<(x+w) && POSY>y && POSY<(y+h))</pre>
                                                                 //Detectar
<u>si</u> <u>alguna parte</u> <u>del</u> slider <u>está siendo pulsada</u>
        value=(POSX-x)*(max-min)/w;
                                                                 //Calcular
el valor de la posición pulsada
    ComSlider(x,y,w,h,options, value-min, max-min);
                                                                 //Dibujar
    return value;
                                                                 //Devolver
el valor válido
}
#define NUM SSI DATA
```

```
int RELOJ, Flag_ints;
//<u>Función del</u> SLEEP fake, <u>utilizar en caso de que dé problemas al usar</u>
el debugger
//#define SLEEP SysCtlSleep()
#define SLEEP SysCtlSleepFake()
void SysCtlSleepFake(void)
 while(!Flag_ints);
 Flag_ints=0;
void Timer0IntHandler(void);
//Matrices <u>utilizadas</u> <u>para enceder los</u> led <u>en funcion de [luz</u>
medida][luz deseada]
bool l1[5][5]={{0,1,1,1,1},
                 {0,0,1,1,1},
                 {0,0,0,1,1},
                 {0,0,0,0,1},
                 {0,0,0,0,0}};
bool 12[5][5]={{0,0,1,1,1},
                 \{0,0,0,1,1\},
                 {0,0,0,0,1},
                 {0,0,0,0,0},
                 {0,0,0,0,0}};
bool 13[5][5]=\{\{0,0,0,1,1\},
                 \{0,0,0,0,1\},\
                 {0,0,0,0,0},
                 {0,0,0,0,0},
                 {0,0,0,0,0}};
bool 14[5][5]=\{\{0,0,0,0,1\},
                 \{0,0,0,0,0,0\},
                 \{0,0,0,0,0,0\},
                 {0,0,0,0,0},
                 {0,0,0,0,0}};
//Variables <u>para comprobar cuanta luz</u> hay y <u>cuanta queremos</u>
int estadoLuz=4, estadoSlider=4;
char Cambia=0;
float lux;
char string[80];
int DevID=0;
int16_t T_amb, T_obj;
 float Tf_obj, Tf_amb;
 int lux_i, T_amb_i, T_obj_i;
 int luzDes=Luz min;
                                                 //<u>Luz</u> <u>deseada</u>, <u>medida</u> a
traves del Slider. Empieza como Luz_min
 // BME280
 int returnRslt;
```

```
int g s32ActualTemp
 unsigned int g_u32ActualPress = 0;
 unsigned int g u32ActualHumity = 0;
 unsigned int actValores=0;
 float T_act,P_act,H_act;
 bool BME on = true;
 int T_uncomp,T_comp;
 char mode;
 long int inicio, tiempo;
volatile long int ticks=0;
uint8_t Sensor_OK=0;
#define BP 2
uint8_t Opt_OK, Tmp_OK, Bme_OK, Bmi_OK;
void IntTick(void){
    ticks++;
int main(void) {
    //Habilitar los leds,
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOF);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPION);
    //<u>Habilitar leds en</u> el Sleep
    SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL PERIPH GPION);
    //Definir los pines de los leds como salidas
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0 | GPIO PIN 4); //F0
y F4: salidas
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); //NO
y N1: salidas
    RELOJ=SysCtlClockFreqSet((SYSCTL XTAL 25MHZ | SYSCTL OSC MAIN |
SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480), 120000000);
    //Configuración del Timer 0
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH TIMER0);
    TimerClockSourceSet(TIMER0_BASE, TIMER_CLOCK_SYSTEM);
    TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
    TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, RELOJ/20 -1);
    TimerIntRegister(TIMER0_BASE, TIMER_A, Timer0IntHandler);
    IntEnable(INT_TIMER0A);
    TimerIntEnable(TIMER0 BASE, TIMER TIMA TIMEOUT);
    IntMasterEnable();
    TimerEnable(TIMER0 BASE, TIMER A);
    HAL_Init_SPI(1, RELOJ); //Boosterpack a usar, Velocidad del MC
                             //Arranque de la pantalla
    Inicia pantalla();
    if(Detecta BP(1))
                            Conf Boosterpack(1, RELOJ);
    else if(Detecta_BP(2)) Conf_Boosterpack(2, RELOJ);
    else return 0;
```

```
SysCtlDelay(RELOJ/3);
 //Calibración predeterminada de la pantalla
        int i;
     #ifdef VM800B35
                              Esc Reg(REG TOUCH TRANSFORM A+4*i,
         for(i=0;i<6;i++)</pre>
REG_CAL[i]);
     #endif
     #ifdef VM800B50
         for(i=0;i<6;i++)</pre>
                              Esc Reg(REG TOUCH TRANSFORM A+4*i,
REG CAL5[i]);
     #endif
     Sensor_OK=Test_I2C_Dir(OPT3001_SLAVE_ADDRESS);
     if(!Sensor_OK) Opt_OK=0;
     else
     {
         OPT3001_init();
         DevID=OPT3001_readDeviceId();
         Opt_OK=1;
     }
     Sensor OK=Test I2C Dir(BME280 I2C ADDRESS2);
     if(!Sensor OK)
                        Bme OK=0;
     else
     {
         bme280_data_readout_template();
         bme280_set_power_mode(BME280_NORMAL_MODE);
         readI2C(BME280 I2C ADDRESS2,BME280 CHIP ID REG, &DevID, 1);
         Bme_OK=1;
     }
    while(1)
        SLEEP;
        if(ticks>=10){
            ticks=0;
            if(Opt OK)
            {
                 lux=OPT3001_getLux();
                 lux_i=(int)round(lux);
            }
            if(Bme OK)
                 returnRslt = bme280_read_pressure_temperature_humidity(
                         &g_u32ActualPress, &g_s32ActualTemp,
&g_u32ActualHumity);
                 T_act=(float)g_s32ActualTemp/100.0;
                 P_act=(float)g_u32ActualPress/100.0;
                 H act=(float)g u32ActualHumity/1000.0;
            }}
        //Comprobación cantidad de luz/estado luz
                             estadoLuz=0;
        if (lux<100)
        else if(lux<1000)</pre>
                             estadoLuz=1;
        else if(lux<10000) estadoLuz=2;</pre>
        else if (lux<40000) estadoLuz=3;</pre>
        else
                             estadoLuz=4;
```

```
//Comprobación luz deseada/estado Slider
        if (luzDes<20)</pre>
                             estadoSlider=0;
        else if (luzDes<40) estadoSlider=1;</pre>
        else if (luzDes<60) estadoSlider=2;</pre>
        else if (luzDes<80) estadoSlider=3;</pre>
                             estadoSlider=4;
        //Escritura de los leds mediante las matrices 11,12,13,14 y el
estado de la luz y del Slider
GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_1*11[estadoLuz][estadoS
lider]);
GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE,GPIO PIN 0,GPIO PIN 0*12[estadoLuz][estadoS
lider]);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_4*13[estadoLuz][estadoS
lider]);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_0*14[estadoLuz][estadoS
lider]);
        //Dibujo de la pantalla
        Lee pantalla();
        Nueva pantalla(fondo);
        //Dibujo de los widgets
        ComTermometro(HSIZE*2/10, VSIZE*0.75, VSIZE*0.5,
HSIZE*0.06,T_act,Temp_min,Temp_max);
        ComGauge(HSIZE*7/10, VSIZE/4, VSIZE*0.8/4, 0, (Gauge_max-
Gauge_min)/10, 2, P_act, Gauge_min, Gauge_max);
        luzDes = slider(HSIZE/2,VSIZE*0.75, HSIZE*4/10, VSIZE*0.1, 0,
luzDes, Luz min, Luz max);
        ComProgress(HSIZE/2, VSIZE*0.55, HSIZE*4/10, VSIZE*0.05, 0,
H_act, Hum_min, Hum_med, Hum_max);
        Dibuja();
 }
void Timer0IntHandler(void)
   TimerIntClear(TIMER0 BASE, TIMER TIMA TIMEOUT); //Borra flag
   Flag ints=1;
   ticks++;
   //SysCtlDelay(100);
}
```