**INTEGRATEL**

**CI-2026-031**
CONFIDENCIAL INTERNO
Emitido: 2026-10-03
Actualizado: 2026-10-12

**INCIDENCIA MASIVA** # INC-AQP-2026-0412

**COMUNICADO URGENTE: Nodo AQP-CAY-03 (Cayma, Arequipa). Tarjeta PON degradada. 1,184 clientes afectados. Compensación automática activada. R2 pre-aprobado. Actualización: 2026-10-12.**

## 1 Resumen Ejecutivo

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| **Código de Incidencia** | INC-AQP-2026-0412 |
| **Nodo Afectado** | AQP-CAY-03 (OLT Cayma, Arequipa) |
| **Tecnología** | FTTH (Fibra) |
| **Causa Raíz** | Tarjeta PON degradada en equipo OLT |
| **Inicio** | 2026-10-02 08:15 (hora local) |
| **Fin Reportado** | 2026-10-11 18:40 (hora local) |
| **Duración Total** | 9 días, 10 horas, 25 minutos (intermitencias) |
| **Clientes Afectados** | 1,184 |
| **Situación Actual** | **Bajo Monitoreo — Se han detectado intermitencias residuales** |

## 2 Cronología de la Incidencia

**2026-10-02 08:15:** NOC detecta aumento anómalo de pérdida de conectividad (F-101: LED LOS rojo) en nodo AQP-CAY-03. Inicio de logging intensivo.

Documento sintético elaborado para workshop Databricks — no representa políticas reales de Integratel.

*Confidencial Interno. Circulación restringida a personal de Integratel autorizado.*

**2026-10-02 09:30:** Confirmado problema en tarjeta PON del equipo OLT. Degradación de la transmisión óptica. Equipo de ingeniería inicia diagnóstico.

**2026-10-02 11:00:** Comunicado a ejecutivos de operaciones. Activado protocolo de incidencia masiva. Compensación automática autorizada.

**2026-10-02 a 2026-10-05:** Intentos de reinicio remoto y reconfiguración de tarjeta PON sin éxito. Continuidad del problema: intermitencias frecuentes.

**2026-10-06 14:00:** Envío de parte de reemplazo desde Lima. Llegada estimada a Arequipa: 2026-10-08.

**2026-10-08 10:30:** Instalación física de tarjeta PON nueva. Pruebas de línea. Recuperación parcial: 60% de clientes retornan a servicio.

**2026-10-08 16:00:** Afinamiento de configuración. Recuperación total: 95% de clientes en línea.

**2026-10-11 18:40:** Confirmado: 100% de clientes de nodo AQP-CAY-03 con servicio estable. Cierre oficial de incidencia.

**2026-10-12 (ACTUALIZACIÓN):** Se detectaron 3 intermitencias menores (3-5 min cada una) en diferentes horas del día. Equipo técnico investigando. Posible: componente relacionado o recalibración de tarjeta. Se mantiene en monitoreo intensivo. Clientes afectados recibirán compensación adicional si persisten.

## 3 Causa Raíz

### Análisis Técnico Preliminar:

- Tarjeta PON (Passive Optical Network) en equipo OLT Cayma presentaba degradación de transceiver óptico.
- Síntoma: pérdida de sincronía con ONTs en el nodo (LEDs LOS rojo en múltiples ONTs simultáneamente).
- Causa probable: envejecimiento de componente óptico (fabricado 2021, 5 años de operación).
- Factor contribuyente: temperatura ambiente elevada en área de Arequipa, sin aire acondicionado en sala de equipos (revisar SOP de climatización).

### Acciones Correctivas Permanentes:

1. Reemplazo de tarjeta PON con modelo mejorado (recibidor óptico más robusto).
2. Instalación de sistema de aire acondicionado en sala de equipos de Cayma (proyecto autorizado para Q4 2026).

Documento sintético elaborado para workshop Databricks — no representa políticas reales de Integratel.
*Confidencial\Interno. Circulación restringida a personal de Integratel autorizado.*

3. Plan de mantenimiento preventivo: cambio de tarjetas PON cada 3 años (revisión de política).

> **Nota:** Este no fue un error de configuración o de red, sino un fallo de componente hardware. La respuesta fue adecuada (reemplazo físico). Se esperan intermitencias residuales menores mientras se estabiliza la tarjeta nueva.

## 4 Protocolo de Retención y Compensación

**Compensación Automática (Sin Solicitud del Cliente):**

**Fórmula:** Cargo fijo del plan × Días de interrupción / 30
**Aplicación:** Automática en siguiente factura. Clientes NO necesitan reclamar.

| Plan Afectado | Cargo Fijo | Días Afectados | Compensación por Cliente |
|---|---|---|---|
| FIB-200 | S/89.00 | 9-10 (variación) | S/26.70 a S/29.67 |
| FIB-400 | S/109.00 | 9-10 | S/32.70 a S/36.33 |
| FIB-600 | S/129.00 | 9-10 | S/38.70 a S/43.00 |
| FIB-1000 | S/169.00 | 9-10 | S/50.70 a S/56.33 |

### Cálculo Ejemplo (Rosa - FIB-400, 3 días sin servicio):

```
Compensación = (S/109 × 3) / 30 = S/10.90
```

**Retención Comercial (R2 Pre-aprobado):**

- **Oferta:** Upgrade de velocidad sin costo por 12 meses (un escalón: 200→400, 400→600, 600→1000).
- **Estado de Aprobación:** PRE-APROBADO para todos los clientes afectados por INC-AQP-2026-0412.
- **NO requiere:** Aprobación adicional del Supervisor de Retención.
- **Aplicación:** Ejecutivo de retención contacta cliente ≤ 24 h desde consulta de portabilidad (si aplica).
- **Aceptación:** Voluntaria. Si cliente rechaza y quiere portabilidad: proceder sin obstáculos.

Documento sintético elaborado para workshop Databricks — no representa políticas reales de Integratel.
*Confidencial Interno. Circulación restringida a personal de Integratel autorizado.*

**Combinación con Otros Beneficios (R1):**

- **R2 + R1:** Permitido (máximo 2 beneficios simultáneos).

- **R1 (Descuento de Fidelización):** Hasta 25% sin aprobación adicional. Si > 25%: requiere Supervisor (Jorge Paredes).

## 5 Script para Agentes de Soporte / Retención

**Primer contacto (cliente afectado por incidencia):**

"Buenos días/tardes [nombre]. Soy [tu nombre] de Integratel.

Lamentamos los problemas de servicio que experimentaste entre el 2 y 11 de octubre. Fue un problema técnico en nuestro nodo de Cayma, que afectó a 1,184 clientes en tu zona.

Como reconocimiento, hemos aplicado un crédito de S/[X] en tu próxima factura. Esto es automático; no necesitabas reclamarlo.

Además, quiero ofrecerte un upgrade de velocidad sin costo por 12 meses como compensación por lo ocurrido. Por ejemplo: si tienes Fibra 400, puedes subir a Fibra 600 sin pagar la diferencia durante un año. ¿Te interesa?

Si además consultaste cambiar de operador, entiendo. Pero primero: ¿podemos resolver esto contigo?"

**Si cliente consulta portabilidad (después de incidencia):**

"Entiendo tu preocupación por la calidad. La incidencia fue un fallo de componente hardware que ya reemplazamos. El servicio ahora es estable.

Aquí está lo que ofrecemos para reteneRTe:
- Compensación de S/[X] en tu próxima factura (ya aplicada).
- Upgrade gratuito a un plan más rápido por 12 meses.
- [Si aplica] Descuento adicional en tu plan base de hasta [X]%.

Tú decides: ¿quieres darle una segunda oportunidad a Integratel? O si prefieres cambiar de operador, lo respetamos. No condiciono ni demoro tu portabilidad. ¿Cuál es tu decisión?"

## 6 FAQ para Agentes

**P: ¿Quiénes son los clientes afectados?**
R: Todos los clientes con servicio FTTH en el nodo AQP-CAY-03 (Cayma, Arequipa) entre 2026-10-02 08:15 y 2026-10-11 18:40. Total: 1,184 clientes.

Documento generado para laboratorio Databricks — no representa políticas reales de Integratel.

*Confidencial Interno. Circulación restringida a personal de Integratel autorizado.*

**P: ¿La compensación es automática o debo solicitarla?**

R: Automática. Se aplica en la siguiente factura del cliente. NO precisa que lo pida.

**P: ¿Cuánto es el crédito?**
R: Cargo fijo del plan × (días afectados / 30). Ej: FIB-400 (S/109) × 3 días / 30 = S/10.90. Varía según plan y días exactos que estuvo sin servicio.

**P: ¿El R2 (upgrade) necesita aprobación?**
R: NO. Para esta incidencia, R2 está PRE-APROBADO. No necesitas consultar a supervisor.

**P: ¿Puedo ofrecer R2 + R1 (descuento)?**
R: Sí, son máximo 2 beneficios simultáneos. R1 ≤ 25% es automático. Si > 25%, requiere aprobación de Jorge Paredes.

**P: ¿Si el cliente quiere portabilidad después de ofrecer retención?**
R: Respeta su decisión. Procesa la portabilidad sin demoras ni obstáculos. No condiciones. Registra en CRM que consultó portabilidad y se le ofreció retención.

## 7 Monitoreo Continuo

**Estado Actual:** **Bajo Monitoreo — Intermitencias Residuales Detectadas**

A partir de 2026-10-12, se han reportado 3 eventos de caída breve (3-5 minutos cada uno) en horas diferentes:

- 2026-10-12 06:45 — 3 min de corte
- 2026-10-12 14:20 — 4 min de corte
- 2026-10-12 21:10 — 5 min de corte

**Investigación en Curso:**

- ¿Recalibración de transceiver óptico no estabilizada?
- ¿Componente relacionado (amplificador óptico) con fallo incipiente?
- ¿Fluctuaciones de alimentación en sala de equipos?

**Próximas Acciones:**

1. Monitoreo 24/7 de nodo AQP-CAY-03 hasta 2026-10-20.
2. Si persisten intermitencias: visita técnica presencial con analizador óptico avanzado.
3. Si se resuelven: cierre de incidencia el 2026-10-20.
4. Clientes con cortes después del 2026-10-11: compensación adicional.

Documento sintético elaborado para workshop Databricks — no representa políticas reales de Integratel.
*Confidencial Interno. Circulación restringida a personal de Integratel autorizado.*

> **IMPORTANTE: Comunica a clientes afectados: "Seguimos monitoreando tu nodo. Si experimentas más caídas, reporta inmediatamente. Cada nueva caída genera compensación automática."**

## 8 Contactos de Escalación

| Rol | Nombre (Ejemplo) | Contacto | Para Qué |
|---|---|---|---|
| Gerente de Operaciones | Disponible | NOC: +51-1-XXX-8888 | Decisiones de protocolo, comunicados |
| Supervisor Retención | Jorge Paredes | +51-1-XXX-5555 | Aprobación R1 > 25%, decisiones difíciles |
| Ingeniería (Nodo AQP) | Disponible | +51-54-XXX-1212 | Consultas técnicas, monitoreo |
| Soporte al Cliente | Centro de Contacto | +51-1-XXXXX (general) | Llamadas de clientes, reclamos |

Documento sintético elaborado para workshop Databricks — no representa políticas reales de Integratel.

*Confidencial Interno. Circulación restringida a personal de Integratel autorizado.*