

- 가변저항 값에 따라 Piezo 옥타브 제어하기
- 스위치 값에 따라 가로등, 선풍기 제어하기
- 온습도 값에 따라 LED 및 Text LCD 제어하기
- 스탑워치 제어하기






- 실습 개요
 - 가번저항 값을 4단계로 나눠 단계별로 FND에 출력
 - 각 단계별로 PIEZO의 옥타브를 변경하여 소리 출력
- 실습 목표
 - FND LED 동작 원리 이해
 - PWM 동작 원리 이해



- 실습 준비
 - 사용보드를 다음 그림과 같이 연결
 - Edge-MCU보드의 PB7 → Edge-Peri 보드의 PIEZO(PIEZO상단우측)



엣지아이랩 IT교육컨설팅

PB7

edgeiLAB

- 예제 프로그램 작성 및 구동
 - Atmel Studio 실행
 - New Project 생성
 - Name : 14_VrFndPiezo_Application, Location : D:₩AVR_Example
 - Device Selection : ATmega128A
 - 프로젝트 설정
 - Project 탭에서 "... Properties..." 선택
 - Toolchain -> AVR/GNU C Compiler에서
 - Symbols -> F CPU=14745600 추가
 - Optimization -> Optimize for size (-OS) 선택
 - 저장 (Ctrl+S)
 - 소스코드 작성
 - 프로젝트 빌드
 - Build 탭에서 "Build Solution" 클릭
 - 프로그래밍
 - Tool 탭에서 "Device Programming" 클릭
 - AVRISP mkII, ATmega128A 선택 후 "Apply" 클릭
 - 인식 완료되면, Memories 탭 선택, "Program" 클릭 ter programming











- 구동 프로그램
 - main.c

```
#include <avr/io.h>
                  //AVR 입출력에 대한 헤더 파일
#include <avr/interrupt.h> // AVR 인터럽트에 대한 헤더파일
#include <util/delay.h> // delay 함수사용을 위한 헤더파일
//피아노 도음(5, 6, 7, 8옥타브) 해당하는 PWM 주파수
unsigned int Do[4] = \{523, 1046, 2093, 4186\};
// 7-Segment에 표시할 글자의 입력 데이터를 저장
unsigned char FND DATA TBL[] =
\{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7C,0x07,0x7F,0x67,0x77,0x7C,0x39,
0x5E,0x79,0x71,0x08,0x80;
unsigned char FND Count = 1, FND Count pre = 0;
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
  unsigned int AdData = 0; //10bit ADC값 저장 변수
  DDRB = 0x80; // PWM(OCR1C)을 출력 포트로 설정 한다.
  // PB7에 PIEZO 연결
  DDRA = 0xFF; // 포트A 를 출력포트로 설정한다.
  TCCR1A |= 0x0A; // COM1C(1:0) = "10", OC1C 핀 사용,
WGM3(1:0) = "10"
  TCCR1B = 0x19; // WGM3(3:2) = "11" , CS3(2:0) = "001" 1
분주 사용
  TCCR1C = 0x00; // WGM3(3:0) = "1110", Fast PWM, 모드 14
  TCNT1 = 0x0000; // 타이머1 카운터 초기화
```

- 구동 프로그램
 - main.c


```
ADMUX = 0x41; //ADC1선택 //single mode, 1번 채널, 3.3V 외
부 기준전압(AREF)
  ADCSRA = 0x87; // 10000111 //ADC 허가, 128분주
  while (1)
      // ADC0을 통한 ADC값 읽어오기
      ADCSRA = 0x40; //ADSC AD 개시(Start)
      while((ADCSRA & 0x10) == 0x00); //ADIF AD 다 될 때까지 기다
림.
      AdData = ADC; //전압이 디지털로 변환된 값 읽어오기.
      if(AdData > 799) // 최대값을 800으로 설정
      AdData = 799;
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
FND_Count = AdData / 200 + 1; // 799를 4등분한 값은 약
200
      // 799 / 200 = 3.99 는 -> 3임
      // ADC / 200 은 0 ~ 3의 값
      if(FND_Count_pre != FND_Count) // 이전 값과 다를 경우 실행
         FND Count pre = FND Count;
         ICR1 = 14745600/Do[FND_Count-1]; // 단계에 맞는 음
향을 연주한다
         OCR1C = ICR1/2;
                                     // 50% 듀티비
         PORTA = FND_DATA_TBL[FND_Count]; // FND 현재 단계를
출력한다.
      delay ms(200);
```



- 실행 결과
 - Vr의 변화에 따라 음계와 FND의 숫자가 변함






- 실습 개요
 - 스위치로 광센서 값에 따라 타이머 PWM 기능으로 LED 밝기조절 기능 ON/OFF
 - 스위치로 온습도 값에 따라 타이머 PWM 기능으로 DC Motor 속도 조절 기능 ON/OFF
 - 센서 등의 정보를 EEPROM에 저장하고, 해당 스위치를 누르면 저장된 정보를 UART로 전송
- 실습 목표
 - 인터럽트의 이해
 - PWM 출력의 이해
 - EEPROM의 이해
 - UART 통신의 이해




- 실습 준비
 - 다음 그림과 같이 연결
 - Edge-MCU보드의 PB7 → Edge-Peri 보드의 LED0(LED 상단)



엣지아이랩 IT교육컨설팅

edge**ILAB**

- 예제 프로그램 작성 및 구동
 - Atmel Studio 실행
 - New Project 생성
 - Name : 14_LedDcmotor_Application, Location : D:₩AVR_Example
 - Device Selection : ATmega128A
 - 프로젝트 설정
 - Project 탭에서 "... Properties..." 선택
 - Toolchain -> AVR/GNU C Compiler에서
 - Symbols -> F_CPU=14745600 추가
 - Optimization -> Optimize for size (-OS) 선택
 - 저장 (Ctrl+S)
 - 소스코드 작성
 - 프로젝트 빌드
 - Build 탭에서 "Build Solution" 클릭
 - 프로그래밍
 - Tool 탭에서 "Device Programming" 클릭
 - AVRISP mkII, ATmega128A 선택 후 "Apply" 클릭
 - 인식 완료되면, Memories 탭 선택, "Program" 클릭 ter programming













- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
 - 라이브러리 함수파일을 프로젝트내로 복사
 - SHT2x.c, SHT2x.h, TWI driver.c, TWI driver.h 파일은 "AVR_Example₩library₩sht20" 폴더에 존재
 - at25160.c, at25160.h 파일은 "AVR_Example₩library₩at25" 폴더에 존재
 - 라이브러리 파일은 Atmel Studio에서 새 프로젝트를 생성한 후 프로젝트가 생성된 폴더안에 있는 프로젝트 폴더에 복사






- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
 - Atmel Studio 상에서 프로젝트의 솔루션 탐색기에서 라이브러리 파일들을 추가





- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
 - 여섯개의 파일을 추가
 - Ctrl 키를 누르고 파일 여섯개를 순서대로 클릭하여 동시에 선택하고 한번에 추가



• 구동 프로그램

main.c

```
#include <avr/io.h> //AVR 입출력에 대한 헤더 파일
#include <avr/interrupt.h> // AVR 인터럽트에 대한 헤더파일
#include <util/delay.h> //delay 함수사용을 위한 헤더파일
#include "at25160.h" //AT25160B 라이브러리 사용을 위한 헤더 파일
#include "TWI driver.h" //TWI 사용을 위한 헤더 파일
#include "SHT2x.h" //SHT2x 라이브러리 사용을 위한 헤더 파일
#define M1 Forword 0x10
#define M1 Reverse 0x20
#define M1 Enable 0x20
unsigned int temperatureC, humidityRH; //온도, 습도 값 측정에 사용
되는 변수
unsigned int DC PWM Value = 0, LED PWM Value = 0; // PWM 제어 값
volatile unsigned int timer0Cnt=0;
volatile unsigned char Read_flag = 1, TX_flag = 0;
volatile unsigned char Light_Auto_flag = 0, FAN_Auto_flag = 0;
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
// EEPROM에 읽고 쓰기 위한 데이터
typedef union {
   unsigned int data16;
   unsigned char data8[2];
}DataDB;
// EEPROM 읽기 버퍼
DataDB Read_Data;
// EEPROM 쓰기 버퍼
DataDB Write Data;
void putch(unsigned char data)
   while((UCSR0A & 0x20) == 0);// 전송준비가 될 때까지 대기
   UDR0 = data;
                            // 데이터를 UDR0에 쓰면 전송된다
   UCSR0A = 0x20;
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
// 문자열을 출력하는 함수
void putch_Str(char *str)
{
   unsigned char i=0;
   while(str[i]!='\0')
   putch(str[i++]); //문자열을 출력
int main(void)
   unsigned int tmp, i;
   unsigned long ADC_Data;
   unsigned char error = 0; //에러를 저장하는 변수
   nt16 sRH; //습도의 raw 데이터를 저장하는 변수
   nt16 sT; //온도의 raw 데이터를 저장하는 변수
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
  //...
   SPI_Init();
   Init TWI(); //TWI를 초기화 한다
   SHT2x_Init(); //SHT 센서를 초기화 한다
   DDRD |= 0x30; // MOTOR1_IN1, MOTOR1_IN2를 출력 포트로 설
정 한다.
   DDRB = 0xA0; // MOTOR1 EN 를 출력 포트로 설정 한다.
   // PB7를 LED0에 연결
   DDRE |= 0x02; // Rx(입력 0), Tx(출력, 1), SW0 ~ 3 입력
   DDRF = 0x00; // PF0을 입력 포트로 설정한다.
   PORTD = M1 Forword; // DC Motor 정회전
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
   UCSR0A = 0x00;
   UCSROB = 0x18; // Rx, Tx enable
   UCSROC = 0x06; // 비동기 방식, No Parity bit, 1 Stop bit
   UBRR0H = 0x00;
   UBRR0L = 0x07; // 115200 bps
   EICRB = 0xFF; // 인터럽트 4, 5, 6, 7을 상승엣지에서 동작하
도록 설정한다.
   EIMSK = 0xF0; // 인터럽트 4, 5, 6, 7을 허용
   EIFR = 0xF0; // 인터럽트 4, 5, 6, 7 플래그를 클리어
   TCCR0 = 0x07;
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
{
   //...
   TCNT0 = 112; // 256-144=112 -> 0.01초 마다 한번씩 인터럽트 발생
   TIMSK = 0x01;
   TIFR |=1 << TOV0;
   TCCR1A=0x8B; // COMnA1=1 COMnA0=0 COMnB1=0 COMnB0=0
COMnC1=1 COMnC0=0 WGMn1=1 WGMn0=1
   TCCR1B=0x01; // ICNCn=0 ICESn=0 Blink=0 WGMn3=0 WGMn2=0
CSn2=0 CSn1=0 CSn0=1
   TCCR1C=0x00; // PWM Phase Correct, 10-bit, Mode 3
   TCNT1=0; // 주기 1474560/2/1024 = 720hz
   OCR1A=0; // DC 모터 Off
   OCR1C=0; // LED OFF
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
   ADMUX = 0x40; // ADC0선택, 3.3V 외부 기준전압(AREF)
   ADCSRA = 0x87; // 10000111 ADC 허가, single mode, 128분주
   sei(); // 전체 인터럽트를 허용
   while(1)
      if(Read flag)
      {
         // ADC0을 통한 CDS 센서 ADC값 읽어오기
         ADCSRA |= 0x40; //ADSC AD 개시(Start)
          while((ADCSRA & 0x10) == 0x00); //ADIF AD 다 될 때까지
기다림.
         ADC_Data = ADC; //전압이 디지털로 변환된 값 읽어오기.
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
{
   //...
          if(ADC_Data > 800) // 최대값을 800으로 설정
              ADC Data = 800;
          // 다시 800을 1023이 되도록 변환
          ADC Data = ADC Data * 1023 / 800;
       // LED 밝기 제어 값 계산
       LED_PWM_Value = 1023 - ADC_Data;
       // CDS, LED 밝기, 자동 모드 값 EEPROM에 저장
       // Address
        // 0x100
                    CDS
        // 0x110 LED 밝기
       // 0x120 자동모드
       Write_Data.data16 = ADC_Data;
       at25160 Write Arry(0x0100, Write Data.data8,2); // EEPROM
에 CDS 저장
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
       Write Data.data16 = LED PWM Value;
       at25160 Write Arry(0x0110, Write Data.data8,2); // EEPROM
에 밝기 제어 값 저장
       Write Data.data16 = Light Auto flag;
      at25160 Write Arry(0x0120, Write Data.data8,2); // EEPROM
에 자동제어상태 저장
      error |= SHT2x MeasureHM(HUMIDITY, &sRH); //습도를 측정한다.
      error |= SHT2x_MeasureHM(TEMP, &sT); //온도를 측정한다.
      //온도 습도를 계산, 소숫점 첫째자리까지 출력하기 위해 10을 곱한
다.
      temperatureC = SHT2x CalcTemperatureC(sT.u16)*10; //온도를
계산한다.
      humidityRH = SHT2x CalcRH(sRH.u16)*10;
                                                    // 습 도
를 계산한다.
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
      if(error == SUCCESS) //에러없이 정상 측정 되었으면
      // DC 모터 PWM 값 계산
     // 온도 26도 이하 0단계, 29도 이하 1단계, 32도 이하 2단계, 35
도 이하 3단계
     // 38도 이하 4단계, 38도보다 크면 5단계
      // 습도 55% 미만 0단계, 65% 미만 1단계, 75% 미만 2단계, 85%
미만 3단계
      // 95% 미만 4단계, 95% 이상 5단계
      // 온도 및 습도 단계의 합으로 DC 모터의 PWM 계산 0 ~ 10단계로
설정
      tmp = 0;
      for(i=0; i<5; i++)
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
    //...
           if(temperatureC > (i * 30 + 260))
              tmp++;
           else
              break;
        for(i=0; i<5; i++)
           if(humidityRH >= (i * 100 +550))
              tmp++;
           else
              break;
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
  //...
     // DC 모터 속도 제어 값 계산
     if(tmp == 0)
        DC PWM Value = 0;
     else
        DC PWM Value = tmp * 60 + 423; // 최소 483으로 모
터가 회전하도록 함.
     // 온도, 습도, DC 속도, 자동 모드 값 EEPROM에 저장
              값
     // Address
     // 0x200 온도
     // 0x210 습도
     // 0x220 DC 속도
     // 0x230 자동모드
     Write_Data.data16 = temperatureC;
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
       at25160 Write Arry(0x0200, Write Data.data8,2); // EEPROM
에 온도 저장
       Write Data.data16 = humidityRH;
       at25160_Write_Arry(0x0210, Write_Data.data8,2); // EEPROM
에 습도 저장
       Write Data.data16 = DC PWM Value;
       at25160 Write Arry(0x0220, Write Data.data8,2); // EEPROM
에 속도 제어 값 저장
       Write Data.data16 = FAN Auto flag;
       at25160 Write Arry(0x0230, Write Data.data8,2); // EEPROM
에 자동제어상태 저장
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
if(Light_Auto_flag) // LED 자동 밝기 제어
      OCR1C = LED_PWM_Value;
  if(FAN_Auto_flag) // DC 모터 자동 속도 제어
    OCR1A = DC_PWM_Value;
Read_flag = 0;
if(TX_flag)
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
       if(TX flag & 0x01)
          at25160 Read Arry(0x0100, Read Data.data8,2); // EEPROM
에서 CDS 읽음
          ADC Data = Read Data.data16;
          at25160 Read Arry(0x0110, Read Data.data8,2); // EEPROM
에서 밝기 제어 값 읽음
          tmp = Read Data.data16;
          at25160 Read Arry(0x0120, Read Data.data8,2); // EEPROM
에서 자동제어상태 읽음
       putch Str("\n\r CDS : ");
       // CDS 값 출력
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
    //...
       if(ADC_Data/1000)
         putch(ADC_Data/1000 + '0');
         putch((ADC_Data/100)%10 + '0');
         putch((ADC_Data/10)%10 + '0');
       else
         if((ADC_Data/100)%10)
             putch((ADC_Data/100)%10 + '0');
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
             putch((ADC_Data/10)%10 + '0');
         else
             if((ADC_Data/10)%10)
                putch((ADC_Data/10)%10 + '0');
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
       putch(ADC_Data%10 + '0');
       putch_Str(", Light Value : ");
       // 밝기 제어 값 출력
       if(tmp/1000)
          putch(tmp/1000 + '0');
          putch((tmp/100)%10 + '0');
          putch((tmp/10)%10 + '0');
       else
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
    //...
       if((tmp/100)%10)
           putch((tmp/100)%10 + '0');
           putch((tmp/10)%10 + '0');
       else
           if((tmp/10)%10)
              putch((tmp/10)%10 + '0');
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
      putch(tmp%10 + '0');
      // 자동 모드 상태 출력
      putch_Str(", Auto Mode : ");
      if(Read_Data.data16)
         putch Str("ON");
      else
         putch Str("OFF");
      TX_flag &= 0x02; // 0번째 비트를 0으로 설정
      if(TX_flag & 0x02)
         at25160_Read_Arry(0x0200, Read_Data.data8,2); // EEPROM
에서 온도 읽음
         temperatureC = Read Data.data16;
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
         at25160 Read Arry(0x0210, Read Data.data8,2); // EEPROM
에서 습도 읽음
         humidityRH = Read Data.data16;
         at25160 Read Arry(0x0220, Read Data.data8,2); // EEPROM
에서 속도 제어 값 읽음
         tmp = Read Data.data16;
         at25160 Read Arry(0x0230, Read Data.data8,2); // EEPROM
에서 자동제어상태 읽음
         putch Str("\n\r Temp: ");
         // 온도 출력
         // 100의 자리 값 확인
          if(temperatureC/100) // 100의 자리가 0이 아닐 경우
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
              // 100의 자리 출력
               putch(temperatureC/100 + '0');
          putch((temperatureC/10)%10 + '0');
          putch('.');
          putch(temperatureC%10 + '0');
          putch_Str("[C], Humi : ");
          // 습도 출력
          // 100의 자리 값 확인
          if(humidityRH/100) // 100의 자리가 0이 아닐 경우
               // 100의 자리 출력
               putch(humidityRH/100 + '0');
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
          putch((humidityRH/10)%10 + '0');
          putch('.');
          putch(humidityRH%10 + '0');
          putch_Str("[%], Speed Value : ");
          // 속도 제어 값 출력
          if(tmp/1000)
               putch(tmp/1000 + '0');
                putch((tmp/100)%10 + '0');
                putch((tmp/10)%10 + '0');
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
    //...
           else
                if((tmp/100)%10)
                        putch((tmp/100)%10 + '0');
                        putch((tmp/10)%10 + '0');
                else
                        if((tmp/10)%10)
                                 putch((tmp/10)%10 + '0');
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
          putch(tmp%10 + '0');
          // 자동 모드 상태 출력
          putch_Str(", Auto Mode : ");
          if(Read_Data.data16)
              putch_Str("ON");
          else
              putch_Str("OFF");
          TX_flag &= 0x01; // 1번째 비트를 0으로 설정
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
SIGNAL(TIMER0 OVF vect)
  cli();
  TCNT0 = 112; // 256-144=112 -> 0.01초 마다 한번씩 인터럽트 발생
  timerOCnt++; // timerOCnt 변수를 1 증가 시킨다.
  if(timer0Cnt == 50)
  { // 10ms * 25 = 250ms // 250ms를 얻기 위한 카운트 횟수
      Read_flag = 1; // 온도와 습도 그리고 CDS 측정하고 그 값을
EEPROM에 저장하도록 1로 설정
      timer0Cnt = 0;
  sei();
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
SIGNAL(INT4_vect) // 인터럽트 서비스 루틴
  cli(); // 전체 인터럽트를 금지
  if(Light_Auto_flag == 0)
     Light_Auto_flag = 1; // 밝기에 따라 LED 자동제어
  else
     Light_Auto_flag = 0; // LED 자동 제어 정지
     OCR1C = 0; // LED OFF
  sei(); // 전체 인터럽트를 허용
```



- 구동 프로그램
 - main.c


```
SIGNAL(INT5_vect) // 인터럽트 서비스 루틴
{
  cli(); // 전체 인터럽트를 금지
  if(FAN_Auto_flag == 0)
     FAN_Auto_flag = 1; // 온도 및 습도에 따라 DC 모터 자동제어
  else
     FAN Auto flag = 0; // DC 모터 자동 제어 정지
     OCR1A = 0; // DC 모터 OFF
  sei(); // 전체 인터럽트를 허용
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
SIGNAL(INT6 vect) // 인터럽트 서비스 루틴
  cli(); // 전체 인터럽트를 금지
  TX flag = 0x01; // 광센서 및 LED 제어 PWM Value 및 동작 상태를
PC로 전송하도록 설정
  sei(); // 전체 인터럽트를 허용
SIGNAL(INT7_vect) // 인터럽트 서비스 루틴
  cli(); // 전체 인터럽트를 금지
  TX flag = 0x02; // 온도, 습도, PWM Value 및 동작 상태를 PC로 전
송하도록 설정
  sei(); // 전체 인터럽트를 허용
```




- 하이퍼터미널 실행
 - 연결 설명 창의 이름 란에 "UART_Application" 라고 확인을 클릭
 - 연결 대상창의 연결에 사용할 모뎀 번호를 설정하고 확인을 클릭








- 하이퍼터미널 실행
 - 통신 설정을 그림과 같이하고, 확인을 클릭






- 실행 결과
 - SW0을 누르면 가로등 Auto Mode 설정
 - SW1을 누르면 선풍기 Auto Mode 설정
 - SW2를 누르면 가로등과 관련된 내용이 하이퍼 터미널로 전송
 - SW3을 누르면 선풍기와 관련된 내용이 하이퍼 터미널로 전송





- 실행 결과
 - 온/습도 및 조도 값에 따라 가로등과 선풍기 제어





- 실습 개요
 - 실시간으로 온습도를 측정하고, 값에 따라 LED0~3을 작동
 - 온습도 값을 Text LCD에 표시
- 실습 목표
 - I2C의 동작 원리 이해
 - SHT20 온습도 센서 제어 방법의 이해
 - Text LCD의 동작 원리 이해
 - Text LCD 제어 프로그램 방법의 이해

edge**ILAB**

복합: 온습도 값에 따라 LED 및 Text LCD 제어하기

- 예제 프로그램 작성 및 구동
 - Atmel Studio 실행
 - New Project 생성
 - Name : 14_Sht20Led_Application, Location : D:₩AVR_Example
 - Device Selection : ATmega128A
 - 프로젝트 설정
 - Project 탭에서 "... Properties..." 선택
 - Toolchain -> AVR/GNU C Compiler에서
 - Symbols -> F_CPU=14745600 추가
 - Optimization -> Optimize for size (-OS) 선택
 - 저장 (Ctrl+S)
 - 소스코드 작성
 - 프로젝트 빌드
 - Build 탭에서 "Build Solution" 클릭
 - 프로그래밍
 - Tool 탭에서 "Device Programming" 클릭
 - AVRISP mkII, ATmega128A 선택 후 "Apply" 클릭
 - 인식 완료되면, Memories 탭 선택, "Program" 클릭 ter programming



garbage d Optimize most (-O3)








- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
 - 라이브러리 함수파일을 프로젝트내로 복사
 - SHT2x.c, SHT2x.h, TWI_driver.c, TWI_driver.h 파일은 "AVR_Example\library\sht20" 폴더에 존재
 - Icd.c, Icd.h, Icdconf.h 파일은 "AVR_Example₩library₩lcd" 폴더에 존재
 - 라이브러리 파일은 Atmel Studio에서 새 프로젝트를 생성한 후 프로젝트가 생성된 폴더안에 있는 프로젝트 폴더에 복사

Icd Library 폴더 이름 c) lcd & Icd & Icdconf 14_Sht20Led_Application 프로젝트 퐄더 수정한 날짜 sht20 Library 폴더 유형 2018-02-08 오후... 파일 폴 Debug 이름 14 Sht20Led Application.componentinf... 2018-02-08 오후... XML 문 C SHT2x 14_Sht20Led_Application.cproj 2018-02-08 오후... ATMEL SHT2x main.c 2018-02-08 오후... C 소스 TWI driver 파일 복사 TWI_driver 엣지아이랩 IT교육컨설팅




- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
 - Atmel Studio 상에서 프로젝트의 솔루션 탐색기에서 라이브러리 파일들을 추가





- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
 - 일곱개의 파일을 추가
 - Ctrl 키를 누르고 파일 일곱개를 순서대로 클릭하여 동시에 선택하고 한번에 추가





- 구동 프로그램
 - main.c

```
#include <avr/io.h> //AVR 입출력에 대한 헤더 파일
#include <util/delay.h> //delay 함수사용을 위한 헤더파일
#include "TWI driver.h" //TWI 사용을 위한 헤더 파일
#include "SHT2x.h" //SHT2x 라이브러리 사용을 위한 헤더 파일
#include "lcd.h" //Text LCD를 사용하기 위한 헤더 파일
void printf_2dot1(unsigned char sense, unsigned int sense_temp);
//온도 및 습도를 LCD에 출력하는 함수
unsigned int temperatureC, humidityRH; //온도, 습도 값 측정에 사용
되는 변수
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
  uint8_t error = 0; //에러를 저장하는 변수
  nt16 sRH;
                         //습도의 raw 데이터를 저장하는 변수
                         //온도의 raw 데이터를 저장하는 변수
  nt16 sT;
  DDRC = 0x0F; // 포트C 를 출력포트로 설정한다.
  Init TWI();
                         //TWI를 초기화 한다
  lcdInit();
                         //Text LCD를 초기화
                         //SHT 센서를 초기화 한다
  SHT2x_Init();
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
  //...
  while(1)
      error |= SHT2x_MeasureHM(HUMIDITY, &sRH); //습도를 측정한다.
      error |= SHT2x_MeasureHM(TEMP, &sT); //온도를 측정한다.
      //온도 습도를 계산, 소숫점 첫째자리까지 출력하기 위해 10을 곱한
다.
      temperatureC = SHT2x_CalcTemperatureC(sT.u16)*10; //온도를
계산하다.
      humidityRH = SHT2x_CalcRH(sRH.u16)*10;
                                               //습도를
계산하다.
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
        if(error == SUCCESS) //에러없이 정상 측정 되었으면
             lcdGotoXY(0,0);  //현재 커서위치를 첫번째줄
첫번째칸으로 이동한다.
             printf_2dot1(TEMP, temperatureC); // 온도를 출력한다.
             lcdGotoXY(0,1);  //현재 커서위치를 두번째줄
첫번째칸으로 이동한다.
             printf_2dot1(HUMIDITY, humidityRH); // 습도를
출력하다.
            // 온도에 따른 LED0,1 동작
             if(temperatureC < 250)</pre>
               PORTC = (PINC & 0x0C) | 0x01; // 온도가 25도 미
만이면 LED0를 켠다.(저온)
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
              else
                 PORTC = PINC & 0x0C; // 온도가 24 ~ 28도 이면
LED0, 1을 끈다.(정상)
              // 습도에 따른 LED2,3 동작
              if(humidityRH < 400)</pre>
                 PORTC = (PINC & 0x03) | 0x04; // 습도가 40% 미만
이면 LED2를 켠다.(습도가 낮다)
              else if(humidityRH > 600)
                 PORTC = (PINC & 0x03) | 0x08; // 습도가 60% 보다
크면 LED3을 켠다.(습도가 높다)
              else
                 PORTC = PINC & 0x03; // 습도가 40 ~ 60% 이면
LED2, 3을 끈다.(정상)
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
        else //에러가 있을 경우
            lcdGotoXY(0,0); //현재 커서위치를 첫번째줄
첫번째칸으로 이동한다.
            lcdPrintData(" Temp: --.-C",12); //온도를 --.-로 출
력하다.
            lcdGotoXY(0,1);  //현재 커서위치를 두번째줄
첫번째칸으로 이동한다.
            lcdPrintData(" Humi: --.-%",12); //습도를 --.-로 출
력하다.
        _delay_ms(300); //다음 측정을 위한 시간 지연(300ms)
```



- 구동 프로그램
 - main.c

```
void printf_2dot1(unsigned char sense, unsigned int sense_temp)
  uint8 t s100,s10;
  if(sense == TEMP) lcdPrintData(" Temp: ",7);
                                                    //온도
출력시 " Temp: " 출력
  else if(sense == HUMIDITY) lcdPrintData(" Humi: ",7);//습도 출력
시 " Humi: " 출력
  s100 = sense_temp/100; //100의 자리 추출
  if(s100> 0) lcdDataWrite(s100+'0'); //100의 자리 값이 있으면 100
의 자리 출력
```




- 구동 프로그램
 - main.c

```
void printf 2dot1(unsigned char sense, unsigned int sense temp)
{
  else lcdPrintData(" ",1); //100의 자리 값이 없으면 빈칸 출력
  s10 = sense_temp%100; //100의 자리를 제외한 나머지 추출
  lcdDataWrite((s10/10)+'0'); //10의 자리 추출하여 출력
  lcdPrintData(".",1); //소숫점 출력
  lcdDataWrite((s10%10)+'0'); //1의 자리 추출하여 출력
  if(sense == TEMP) lcdDataWrite('C'); //온도 단위 출력
  else if(sense == HUMIDITY) lcdDataWrite('%'); //습도 단위 출력
```



- 실행 결과
 - 현재 온/습도에 따라 LED가 점등




edgeiLAB

- 실습 개요
 - SW0으로 스탑 워치 정지 및 시작 기능
 - SW1으로 모드 변경
 - SW 2,3으로 시간 설정
 - Text LCD에 시간을 출력
 - 시간이 다 되면, PIEZO를 울리고 SW를 누르면 해제
- 실습 목표
 - Text LCD의 동작 원리 이해
 - Text LCD 제어 프로그램 방법의 이해
 - 인터럽트의 이해
 - PWM 출력의 이해



- 실습 준비
 - 사용보드를 다음 그림과 같이 연결
 - Edge-MCU보드의 PB7 → Edge-Peri 보드의 PIEZO(PIEZO상단우측)



PIEZO

PB7

edgeTLAB

- 예제 프로그램 작성 및 구동
 - Atmel Studio 실행
 - New Project 생성
 - Name : 14_SwitchPiezo_Application, Location : D:₩AVR_Example
 - Device Selection : ATmega128A
 - 프로젝트 설정
 - Project 탭에서 "... Properties..." 선택
 - Toolchain -> AVR/GNU C Compiler에서
 - Symbols -> F_CPU=14745600 추가
 - Optimization -> Optimize for size (-OS) 선택
 - 저장 (Ctrl+S)
 - 소스코드 작성
 - 프로젝트 빌드
 - Build 탭에서 "Build Solution" 클릭
 - 프로그래밍
 - Tool 탭에서 "Device Programming" 클릭
 - AVRISP mkII, ATmega128A 선택 후 "Apply" 클릭
 - 인식 완료되면, Memories 탭 선택, "Program" 클릭 ter programming













- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
 - 라이브러리 함수파일을 프로젝트내로 복사
 - Icd.c, Icd.h, Icdconf.h 파일은 "AVR_Example₩library₩lcd" 폴더에 존재
 - 라이브러리 파일은 Atmel Studio에서 새 프로젝트를 생성한 후 프로젝트가 생성된 폴더안에 있는 프로젝트 폴더에 복사






- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
 - Atmel Studio 상에서 프로젝트의 솔루션 탐색기에서 라이브러리 파일들을 추가





- 구동 프로그램 : Atmel Studio 에서 라이브러리 함수 추가하는 방법
 - 세개의 파일을 추가
 - Ctrl 키를 누르고 파일 세개를 순서대로 클릭하여 동시에 선택하고 한번에 추가



- 구동 프로그램
 - main.c

```
#include <avr/io.h>
                  // AVR 입출력에 대한 헤더 파일
#include <avr/interrupt.h> // AVR 인터럽트에 대한 헤더파일
#include <util/delay.h> // delay 함수사용을 위한 헤더파일
#include "lcd.h"
                           //Text LCD를 사용하기 위한 헤더 파일
//피아노 음계에 해당하는 PWM 주파수
unsigned int Piezo = 1046;
volatile signed char Time buff[4] = {0 ,0 ,0, 0};
volatile unsigned char Count_flag = 0, Setup_flag = 0, Status_flag
= 1;
volatile unsigned char Buzzer flag = 0, LCD flag = 1, LCD flag2 =
0;
volatile unsigned int Time_count = 0, last_Time = 0;
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
  unsigned int tmp;
  DDRB = 0x80; // PWM 출력, OCR1C
  // Piezo를 PB7에 연결한다.
  DDRE = 0x00; // 포트E 를 입력포트로 설정한다.
  lcdInit();
                          //Text LCD를 초기화
  EICRB = 0xFF; // 인터럽트 4, 5, 6, 7을 상승엣지에서 동작하
도록 설정한다.
  EIMSK = 0xF0; // 인터럽트 4, 5, 6, 7을 허용
  EIFR = 0xF0; // 인터럽트 4, 5, 6, 7 플래그를 클리어
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
  TCCR1A |= 0x0A; // COM1C(1:0) = "10", OC1C핀 사용,
WGM3(1:0) = "10"
  TCCR1B = 0x19; // WGM3(3:2) = "11" , CS3(2:0) = "001"
분주 사용
  TCCR1C = 0x00; // WGM3(3:0) = "1110", Fast PWM, 모드 14
  TCNT1 = 0x0000; // 타이머1 카운터 초기화
  ICR1 = 14745600/Piezo; // 부저 주기 설정
  TCCR3A = 0x00;
  TCCR3B = 0x05; // 프리스케일러 1024;
  TCCR3C = 0x00;
  TCNT3 = 51136; // 65536 - 14400 = 51136-> 1초 마다 한번씩 인터럽
트 발생
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
  //...
  ETIMSK = 0x04;
  ETIFR |=1 << TOV3;
  lcdGotoXY(0,0); //현재 커서위치를 첫번째줄 첫번째칸으로 이동한다.
  //첫번째 매개변수는 행을 의미하고, 두번째 매개변수는 열을 의미한다.
  lcdPrintData("Status : ",9); //"Status : " 문자열을 출력한다.
  lcdGotoXY(2,1); //현재 커서위치를 두번째 줄 세번째 칸으로 이동한다.
  lcdPrintData("Time : ",12);
  //"Time : " 문자열을 출력한다.
  sei();
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
  while(1)
       if(Status_flag)
         // 현재 상태를 LCD 1행에 출력
          lcdGotoXY(9,0);
          switch(Status_flag)
              case 1:
                 lcdPrintData("Standby",7); // 대기(준비) 상태
출력
              break;
               case 2:
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
                lcdPrintData(" Count ",7); // 카운트 상태 출
력
             break;
              case 3:
                lcdPrintData("Finish ",7); // 카운트 완료 상
태 출력(부저 울림)
             break;
              case 4:
                lcdPrintData(" Stop ",7); // 카운트 정지 상
태 출력
             break;
              case 5:
                lcdPrintData(" Setup ",7); // 시간 설정 상태
출력
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
{
   //...
              break;
         if((Status_flag == 5) && (Setup_flag == 1))
         LCD_flag2 = 4; // LCD 커서 및 커서 깜박임 설정
         Status flag = 0;
       if(LCD_flag) // 현재 카운트 시간을 LCD 2행에 출력
         LCD_flag = 0;
         tmp = Time_count;
         lcdGotoXY(9,1);
         // 분의 십의 자리 출력
         lcdDataWrite((tmp/60)/10 + '0');
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
          // 분의 일의 자리 출력
          lcdDataWrite((tmp/60)%10 + '0');
          lcdGotoXY(12,1);
          // 초의 십의 자리 출력
          lcdDataWrite((tmp%60)/10 + '0');
          // 초의 일의 자리 출력
          lcdDataWrite((tmp%60)%10 + '0');
       if(Setup_flag && LCD_flag2)
          if(Setup_flag < 5)</pre>
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
      // 설정 시간을 출력
      // LCD_flag2 : 2 => 해당값 증가
      // 3 => 해당값 감소
      // Setup_flag 1 => 분의 십의 자리 선택
      // Setup_flag 2 => 분의 일의 자리 선택
      // Setup_flag 3 => 초의 십의 자리 선택
      // Setup_flag 4 => 초의 일의 자리 선택
      if(LCD_flag2 == 4)
          // LCD 커서 ON, 깜박임 ON 으로 설정
         lcdControlWrite(1<<LCD ON CTRL |</pre>
         1<<LCD ON DISPLAY | 1<<LCD ON CURSOR | 1<<LCD ON BLINK);</pre>
         delay ms(100);
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
       if((Setup_flag == 1) || (LCD_flag2 == 2) || (LCD_flag2 ==
3))
       {
          if(LCD_flag2 == 2)
               // 해당하는 시간 값을 증가
               Time_buff[Setup_flag-1]++;
               if(Time_buff[Setup_flag-1] > 9)
                  Time buff[Setup flag-1] = 0;
          else if(LCD flag2 == 3)
               // 해당하는 시간 값을 감소
               Time_buff[Setup_flag-1]--;
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
               if(Time buff[Setup flag-1] < 0)</pre>
                  Time_buff[Setup_flag-1] = 9;
          lcdGotoXY(9,1);
          // 분의 십의 자리 출력
          lcdDataWrite(Time_buff[0] + '0');
          // 분의 일의 자리 출력
          lcdDataWrite(Time buff[1] + '0');
          lcdGotoXY(12,1);
          // 초의 십의 자리 출력
          lcdDataWrite(Time_buff[2] + '0');
          // 초의 일의 자리 출력
          lcdDataWrite(Time_buff[3] + '0');
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
       // 설정할 시간으로 커서를 이동하여 깜박이도록 함.
       if(Setup_flag < 3)</pre>
         lcdGotoXY((Setup flag + 8),1);
       else
         lcdGotoXY((Setup flag + 9),1);
       }
       else
         // 설정 값을 Time_count 변수에 계산하여 저장함.
         Time_count = Time_buff[0]*10 + Time_buff[1];
         Time_count = Time_count * 60 + Time_buff[2]*10 +
Time buff[3];
         Status flag = 1;  // 대기 상태 출력
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
int main(void)
   //...
         LCD_flag = 1; // 시간 출력
         lcdControlWrite(1<<LCD_ON_CTRL | 1<<LCD_ON_DISPLAY);</pre>
         Setup_flag = 0;  // 설정 완료
         LCD_flag2 = 0; // 설정에 대한 LCD 출력 완료
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
SIGNAL(TIMER3 OVF vect)
  cli();
  TCNT3 = 51136; // 65536 - 1400 = 51136-> 1초 마다 한번씩 인터럽트
발생
  if(Count_flag)
      if(Time_count == 0)
         Count_flag = 0; // 시간 Count 완료
         Buzzer_flag = 1; // 부저 ON 상태
         OCR1C = ICR1/2; // 부저 ON
         Status_flag = 3; // 완료 상태 출력
```

edgeTLAB

- 구동 프로그램
 - main.c

```
SIGNAL(TIMER3_OVF_vect)
     else
       Time_count--; // 시간 감소
     LCD_flag = 1;  // 현재 남은 시간을 출력하도록 설정
  sei();
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
SIGNAL(INT4_vect) // 인터럽트 서비스 루틴
  cli(); // 전체 인터럽트를 금지
  if(Setup flag == 0)
       if(Buzzer_flag == 1)
         Buzzer_flag = 0; // 부저 OFF 상태
         OCR1C = 0; // 부저 OFF
         Status_flag = 1; // 대기 상태 출력
         Time_count = last_Time; // 카운트 동작전 시간을 현재 시간
에 저장
         LCD_flag = 1; // 현재 남은 시간을 출력하도록 설정
       else
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
SIGNAL(INT4_vect) // 인터럽트 서비스 루틴
         if(Count flag == 0)
              Count flag = 1; //카운트 ON 상태
              Status_flag = 2; // count 상태 출력
              last_Time = Time_count; // 카운트 동작전 시간에 현
재 시간을 저장
         else
              Count_flag = 0; //카운트 ON 상태
              Status_flag = 4; // 정지 상태 출력
  sei(); // 전체 인터럽트를 허용
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
SIGNAL(INT5 vect) // 인터럽트 서비스 루틴
  cli(); // 전체 인터럽트를 금지
  if(Buzzer flag == 1)
       Buzzer flag = 0; // 부저 OFF 상태
       OCR1C = 0; // 부저 OFF
       Status_flag = 1; // 대기 상태 출력
       Time_count = last_Time; // 카운트 동작전 시간을 현재 시간에
저장
       LCD_flag = 1; // 현재 남은 시간을 출력하도록 설정
  else if(Count flag == 0)
       LCD flag2 = 1;
       Setup_flag++; // 설정 및 변경할 시간의 자릿수 선택
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
SIGNAL(INT5_vect) // 인터럽트 서비스 루틴
       if(Setup flag == 1)
         Status flag = 5; // 설정 상태 출력
         // 현재 남은 시간 값 Time_buff에 저장
         Time_buff[0] = (Time_count/60)/10; // 분의 십의 자리
         Time_buff[1] = (Time_count/60)%10; // 분의 일의 자리
         Time buff[2] = (Time count%60)/10; // 초의 십의 자리
         Time buff[3] = (Time count%60)%10; // 초의 일의 자리
       else
         LCD flag2 = 1; // 설정모드에서 LCD 출력
  sei(); // 전체 인터럽트를 허용
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
SIGNAL(INT6_vect) // 인터럽트 서비스 루틴
  cli(); // 전체 인터럽트를 금지
  if(Setup flag)
      LCD flag2 = 2; // 시간 증가
  else if(Buzzer_flag == 1)
      Buzzer_flag = 0; // 부저 OFF 상태
      OCR1C = 0; // 부저 OFF
      Status_flag = 1; // 대기 상태 출력
      Time_count = last_Time; // 카운트 동작전 시간을 현
재 시간에 저장
      LCD_flag = 1; // 현재 남은 시간을 출력하도록 설정
  }
  sei(); // 전체 인터럽트를 허용
```

- 구동 프로그램
 - main.c

```
SIGNAL(INT7_vect) // 인터럽트 서비스 루틴
  cli(); // 전체 인터럽트를 금지
  if(Setup flag)
      LCD flag2 = 3; // 시간 감소
  else if(Buzzer_flag == 1)
      Buzzer_flag = 0; // 부저 OFF 상태
      OCR1C = 0; // 부저 OFF
      Status_flag = 1; // 대기 상태 출력
      Time_count = last_Time; // 카운트 동작전 시간을 현
재 시간에 저장
      LCD_flag = 1; // 현재 남은 시간을 출력하도록 설정
  }
  sei(); // 전체 인터럽트를 허용
```



- 실행 결과
 - SW1,2,3을 이용하여 스탑워치의 시간을 조정
 - SW0을 이용하여 시작/정지 가능
 - 시간이 0이 되면 PIEZO가 울리며, SW를 누르면 꺼짐

