
reference
Step 1: data
Step 2: data + PDE
Step 3: PDE + IC + BC
t = 2 s
t = 6 s
t = 10 s
T [K] at y = 25 mm
T_m
2000
1500
1000
500
0
20
40
60
80
100
x [mm]