
Loss History
10^0
10^{-1}
10^{-2}
Loss
Normalized Geometry Error
Normalized Motor Error
0
100
200
300
400
500
600
Optimization Step