

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL0050

報告日期:2020/12/30

p.1/1

客 戶 名 稱	邁克威股份有限公司、美上鎂		拜 訪 日 期	2020/12/29	
地 址	邁克威：彰化縣田中鎮新工三路 113 號 美上鎂：南投市南崗三路 256 號		參 與 同 仁	江明彰、江富誠	
電 話	邁克威：04-8745601 美上鎂：049-2253021#136				
重 點 摘 要	一.拜訪目的：☒例行訪視 ☐教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：邁克威：陳姓技術主管與線上兩位工程師 美上鎂：賴建宗廠長 三.客戶概況： - 邁克威目前廠長與線上主管皆已換人，而經營狀況因台商回流，所以訂單充盈，線上滿單。 - 美上鎂廠內為 6 噸槽，大多使用科萊恩與奧野染料，廠內目前滿單預計於明年開設一個新廠，內含兩條陽極產線。 四.訪談重點： 邁克威部分： - 此次出差目的是業務江明彰經理反映使用無鎳封孔劑後的產品會有刮傷的問題，但至客戶端實際了解後，客戶表示尚未收到 Z702 的樣品所以未進行測試；而反應封孔後會有刮傷現象是指線上有鎳封孔工件沒有封孔完全會造成的情況，與業務所描述的現況明顯不同。 - 陳姓主管表示對 Z702 有興趣，但需了解價格上是否比有鎳更有競爭性。 - 希望永光協助配深綠色，因客戶急迫需要，剛好有色光相當的染料配方，故預計先提供 50g 染料進行測試。 美上鎂部分： - 賴廠長表示 2021 年 8.9 月會完成新的產線，屆時會提出染料供應商認證之要求，除永光外還有 2~3 家配合廠商一同進行挑選。 - 工件瑕疵部分，向賴廠長解釋發生原因可能是材質、陽極槽與染料等因素後，廠長表示認同，且提出美上鎂經過試驗分析後得到結論是硫酸鈉過多造成工件瑕疵與永光分享該經驗。 五.競爭者動態： 美上鎂目前的染料供應商為上游指定，唯有新產線的染料供應商尚未確認。 六.建議事項： - 本次客戶皆提出測試時希望技術人員在場協助，職認為是貼近顧客與了解其需求的最佳機會，建議往後與有一定規模的陽極廠，可以依循該合作模式。 - 此次邁克威出差，業務所說明的異常狀況與客戶現況有明顯的不同，建議業務了解客戶狀況後，再提出實際需求以利技服提供最有效解決異常的辦法，勿隨意浪費技服資源。				
核 示		單 位 主 管		報 告 人	江富誠 2020/12/31

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示