

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2016 年 9 月 19 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠品保部	工程師	江富誠	大陸惠州市
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶訪視、教育訓練、染料推廣、技術交流、客訴處理		
出國期間	自 2016 年 8 月 22 日 起至 2016 年 8 月 26 日		
重點摘要	1.參訪摘要： 1.1 此次因應客戶貝泰企業要求，協助品鈺處理使用永光染料所發生之異常，使其量產順利。 1.2 貝泰(品鈺)為主要拜訪公司，目前生產紫色與金色產品，前次協助生產鐵灰色(使用永光染料)已完成生產出貨。本次客戶表示紫色產品使用永光染料的均染性差，希望提供技術協助處理。 1.3 協助貝泰(品鈺)處理異常部分： (1) 異常主因在於沒有添補染料所導致，染料品質正常，經添補後，進行 2 掛(32 根/掛)試染，客戶確認品質沒有問題。 (2) 目前紫色生產已改用富士達的染料，品鈺表示內部沒有進行染料添補的能力，認為富士達可以提供隨傳隨到的服務，即使色光有問題，染料商必須可隨時協助修正。 (3) 州翔認為品鈺將產線問題推給染料商，且要做到隨傳隨到的服務，與當初協議可自行調色相違背，認為其要求極不合理，並向品鈺表示不滿。 (4) 因永光染料品質無異常，故州翔表示就本次更換染料與後續是否繼續使用等問題會與品鈺再溝通聯絡。 2.結論： 2.1 本次技術服務，確認永光所提供之配方與染料並無問題，但因客戶自身技術能力不足而衍生出異常問題，並以永光無法即時提供協助與趕貨為由更換染料供應商。職認為本次異常產生原因並不單純，應有人為因素介入，已請產品經理瞭解處理。 2.2 經與品鈺數次溝通並了解現場人員工作內容後，職認為該公司並無訓練生產線上技術人員之計畫。因此，認為大陸品鈺並無長久經營的計畫，建議先暫緩技服交流，待產品經理與台灣貝泰公司重新洽詢是否有其他合作方式，再評估技服之可行性。 2.3 目前州翔為永光明廣的代理商，但在近來幾次處理客戶問題過程中，可以看出州翔並無任何處理的能力，僅將問題回傳給永光，職認為若僅是傳遞訊息無其他功用，建議將業務轉回明廣，也可以增加價格上的競爭力。		
申請單位	廠(處)長： _____ 經(副)理： _____		
董事長		總經理	

貝泰企業有限公司大陸鋁陽極生產廠(品鈺)會談重點：

時間：2016/8/24~8/25

地點：大陸惠州市

人員：關建(鋁陽極現場主要管理者)、盤師傅

子公司：明廣章文亮

永光：江富誠

州翔：鄒世榮

現況：

1. 鋁陽極廠現場約 30~40 人，為 12 小時生產，但生產環境差。
2. 品鈺有許多廠別，噴砂、壓鑄、擠型...等製程廠。
3. 生產 Dyson 產品相關鋁製品，如吸塵器、電風扇管件。
4. 品鈺共有 2 條陽極線，每條同時可進行 9 個掛具進行陽極作業，一個掛具可負載 32 個鋁管。染色部分約有 4~6 個染色槽可同時使用，每槽容量約 1 噸，同時可供 4 個掛具進行染色作業。
5. 全線皆為手動線，每線有 9 個陽極槽，每日最大產能可達到 8000 件/日，目前平均產能為 6000~7000 件/日。
6. 全線異常率約為 10~20%，大多為白點與染色不均。

交流項目：

1. 品鈺鋁陽極現況：

目前紫色與金色為生產色系，陽極線上操作人員與前次相比無變動，但封孔時間較上次縮短(200 秒)，盤師傅表示因為新建浴，所以顧及產能，減少封孔時間。

2. 職於現場直接試染時發現紫色染液液色偏紅，染出鋁管力度偏低且偏紅。
3. 鑒於染液與染出色光偏紅，職判定為染料 K230 濃度不足導致，於現場進行直接兩次修色共添加 36%的 K230 與 28%的 K171 後，力度與色光皆落入規格內，符合客戶規格，且外觀無當初反映染色不均條紋狀現象發生。
4. 職與現場盤師傅溝通後，得知關先生不允許現場師傅進行添加染料的動作，並認為須做 500 掛才可添補染料，且不准添補單支染料修色。
5. 關先生指出品鈺沒有能力可以進行染料添補，職表示可以協助進行人員教育訓練，但關先生認為添補染料需要染料商來進行，因此向州翔鄒先生表示希望可以派駐一名技術人員隨時協助。
6. 職有向關先生表示，永光提供染料組成是依據當初需求所開發，目前富士達生產出色光與當初樣板差異頗大，但關先生認為富士達染料所生產的紫色色光雖然較為偏差，但仍可符合需求，並表示永光若可以提供以紫色為底色的配方，其鮮豔度高於富士達，會將永光染料列入考量。
7. 關先生表示會與現場溝通是否會持續使用已進貨之永光染料，避免退貨問題衍生。

益和五金、富坤、柏全訪視重點：

時間：2016/8/23

地點：大陸惠州市

人員：吳小成科長(益和)、王經理(柏全)、饒經理(富坤)

子公司：明廣章文亮

永光：江富誠

州翔：鄒世榮

現況：

- (1)益和五金為新建廠，吳小成科長表示主要生產 motorola 與其他廠家手機殼，共計兩條陽極線，染料使用量約為 20 公斤/月，目前使用永光染料 K340、K016。
- (2)富坤與柏全同為天璣移動的生產商，而富坤為柏全的下游的協力廠商，目前使用

K016、K032、K340 等染料，柏全王經理指出目前生產順利，無異常，並表示歡迎永光提供技術上協助。