

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2016 年 12 月 14 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠品保部	工程師	江富誠	大陸廣州
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶訪視、教育訓練、染料推廣、技術交流、參觀表面處理展		
出國期間	自 2016 年 11 月 28 日 起 至 2016 年 12 月 2 日		
重 點 摘 要	1.參訪摘要： 1.1 此次主要拜訪普聯(TP-Link 專屬陽極廠)、比亞迪、柏全與參觀中國表面處理展。 1.2 普聯目前一條陽極生產線，主要生產網路路由器外殼，每月染料總使用量 80Kg，以黑色為主。 (1)明廣於日前已提供 K071、K620 與 K330 給普聯進行測試，目前 K071 進入詢價，色光已通過客戶確認。 (2)客戶提供 6 支染料(奧野 5 支、柯萊恩 1 支)，希望我司提供對抗品。 1.3 比亞迪： (1)比亞迪張元春工程師表示問題於 10 月底反映給州翔，永光到本次出差才給予回覆，速度過慢。職向張工程師表示，交付給州翔轉交給比亞迪的報告日期為 11/2 日，並無延遲。因此，州翔鄒世榮表示因身體不適，所以 11 月後都沒有到比亞迪拜訪。 (2)張工程師使用 K1504001 染出鋁件經酒精棉布擦拭會有大量顏色沾附，經職與其溝通了解後，判定其因過長時間封孔所造成封孔灰。且此一批號染料與製程已使用一段時間，僅此次生產有發生異常，屬於偶發事件。張工程師提供該製程條件，並表示希望我司協助找出發生異常原因。 1.4 柏全： 2.結論： 2.1 本次技術服務，確認永光所提供之配方與染料並無問題，但因客戶自身技術能力不足而衍生出異常問題，並以永光無法即時提供協助與趕貨為由更換染料供應商。職認為本次異常產生原因並不單純，應有人為因素介入，已請產品經理瞭解處理。 2.2 經與品鈺數次溝通並了解現場人員工作內容後，職認為該公司並無訓練生產線上技術人員之計畫。因此，認為大陸品鈺並無長久經營的計畫，建議先暫緩技服交流，待產品經理與台灣貝泰公司重新洽詢是否有其他合作方式，再評估技服之可行性。 2.3 目前州翔為永光明廣的代理商，但在近來幾次處理客戶問題過程中，可以看出州翔並無任何處理的能力，僅將問題回傳給永光，職認為若僅是傳遞訊息無其他功用，建議將業務轉回明廣，也可以增加價格上的競爭力。		
申 請 單 位	廠(處)長： _____ 經(副)理： _____		
董 事		總 經	

長		理	
---	--	---	--