

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號: DL3026

報告日期:2023/5/16

p.1/1

客戶名稱	慶峰工業社	拜訪日期	2023/5/16
地址	新北市樹林區三俊街 144 號	參與同仁	吳振文經理
電話	0978362636		江富誠 陳政銘
重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☒教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：朱宏祥老闆(第二代) 三.客戶概況：慶峰工業社今年業績低落，朱老闆表示今年訂單一落千丈，是其從業 18 年來最慘的一年，預估持續到 2023 年 Q3，目前生產主力為黑色、藍色、金色...等零組件，同時廠內有進行鑄件(ADC 12)的染色生產。 四.訪談內容： - 此次拜訪目的是與客戶溝通使用迄今 Everanod Black SL-01 的情況，同時告知前次取其現場染液的檢查結果。 - 職向朱老闆說明現用 Everanod Black SL-01 的染液有發霉的現象(提供過濾後濾紙進行說明)，並且建議進行過濾與講解過濾的方式及工具(提供建議使用的過濾篩袋進行參考)。 - 朱老闆表示染液發霉是正常現象，工廠約 1~2 個月會定期進行過濾，並且廠內過濾方式與我司相同，但使用的是魚缸用的過濾材來進行過濾，謝謝永光提供過濾袋樣品，會考慮變更使用，經由永光告知已發霉，將會與線上師傅告知安排過濾。 - 目前 Everanod Black SL-01 為 2 月底建浴迄今(約 1.5 個月)，因訂單量少，所以僅使用一槽，永光活化後的 Everanod Black SL-01 尚未排入使用，職有建議就算沒有使用也要開啟循環，避免凝集沉降或是發霉，後續若要開始使用，請提前告知，我司將派員於現場協助操作。 - 職向朱老闆表示目前槽液濃度偏高是否有染料添補過多的疑慮，朱老闆表示因為該黑色槽同時有進行鑄件(ADC 12)的染色，為求可以快速染色，因此特意將濃度拉高。 - 吳經理向朱老闆建議可以採用 Navy 取代 Black 進行鑄件染色，朱老闆表示客戶已經習慣了該鑄件的顏色，而且不想另外再開一槽單做鑄件。 五.競爭者動態： 無。 六.建議事項： - 職認為因應目前市場訂單少，所以控管各項支出為各工廠的重點，因此目前與慶峰工業社合作測試的 Everanod Black SL-01 活化再使用若是可以順利進行並達到該需求，則可以有效降低廢水處理費用成本。有利於往後依循該模式與其他客戶合作推廣。		
核示		單位主管	報告人 江富誠 2023/5/16

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示