

台灣永光化學工業股份有限公司
一廠 技術服務報告書

技服申請單編號: MD2403

報告日期:2024/5/20

p.1/1

客戶名稱	愛爾蘭商速聯股份有限公司台灣分公司		拜訪日期	2024/5/13	
地址	台中市西屯區安和路 120-7 號 (ADC；亞洲研發中心)		參與同仁	江富誠	
電話	04-35068200			吳振文 林俊穎	
重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☒教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：余元盛 副理、楊忠欣 主任、鄧毓峯 工程師、李盈層 工程師 三.客戶概況：速聯認為景氣雖有復甦，但對自行車業而言，復甦力道不強，主要衝擊面在中、低階車種，但因速聯主力在高階車種，依計畫生產，影響較不顯著。 四.訪談內容： 1. 此次拜訪目的是因在竣淵做的無鎳封孔劑測試已告一段落，速聯希望能請我司技服一起跟其主管說明並做總結討論。 2. 速聯余副理詢問無鎳封孔劑固化的機制，並表示在測試過程中發現烘烤 100 度 30 分鐘，表面仍有黏滯感，認為該條件不是最佳固化溫度，因此，希望永光可以提供該樹脂的結構、分子量、FTIR 與 DSC 數據給速聯進行判斷。 3. 職表示該封孔機制為熱固化，產品結構與分子量屬於機密不方便提供，且在竣淵測試時，6 字頭使用不含離子的 RO 水就不會有黏滯感，但余副理表示目前速聯配合的陽極廠商皆無法提供不含離子的 RO 水，並認為黏滯感是因為溫度固化不完全所導致。 4. 余副理表示目前永光提供之 SDS 與 TDS 資料不符合速聯要求，SDS 部分請依速聯要求做修改並提供更完整的資訊，TDS 則請提供更符合實際操作的資訊，例如操作溫度、pH 值範圍、黏度範圍等。 5. 吳振文經理表示會根據速聯要求與產品責任處溝通來修改，TDS 部分職表示會實際再確認後來調整。 6. 余副理希望永光協助可以找出解決僅能在無離子的 RO 水環境下操作的問題，吳經理表示永光會努力朝添加劑的方式來做改善。 7. 速聯希望永光以漆料的標準送測德國萊茵或 SGS，假設後續量產，也請提供 REAch 的自我宣告，建議廠內先提供檢測分析報告給速聯確認是否合規。 五.競爭者動態： 無。 六.建議事項： 1. 職認為藉由這次的合作找出 PZ702 的問題，未來可以依據客戶問題來做產品的改善。				
核示		單位主管		報告人	江富誠 2024/5/20

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示