

一廠 技術服務報告書

p.1/1

客戶名稱	又全股份有限公司、慶峰工業社	拜訪日期	2025/01/15
地址	桃園市大園區中山北路 280 巷 4 號 新北市樹林區三俊街 144 號	參與同仁	吳振文經理 陳政銘
電話	(03)3858791、0978362636		

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

重 點 摘 要	一.拜訪目的：☒例行訪視 ☐教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：又全股份有限公司-陳杏治(老闆女兒) 慶峰工業社-朱慶峰老闆(第一代)、朱宏祥老闆(第二代) 三.客戶概況：又全股份有限公司目前第一季業績較冷淡，現場觀察到架上產品數量並不多，且有閒置掛架。 慶峰工業社業績較去年有所下降，現場觀察生產以本色陽極為主，約佔 8 成，黑色產品為輔。 四.訪談內容： 1. 本次拜訪又全股份有限公司目的是了解客戶的需求並取得使用黑色染液樣品來進行循環經濟專案試驗。 2. 經詢問現場作業人員及陳杏治小姐(老闆女兒)得知，現場有兩黑色鋁陽極染槽，一槽使用虹都染料建槽，使用上容易起灰與發霉，在染色力度上也較差，另一槽是永光黑色染料，主要用於一般工件生產使用。 3. 陳杏治小姐(老闆女兒)提到為了成本考量且生產穩定，將會廢棄兩槽黑色染料改只新建立一永光產品黑色染槽，而新建立染槽希望永光能配合建槽在調整色光或能開發新產品去滿足客戶需求，吳經理回復說可以配合技服提供技術服務，詳細需求將會再詢問老闆，並開立工作委託單給技服進行合作。 4. 現場觀察到又全股份有限公司產線上天車兩台只有一台在生產，掛架區也有閒置掛架，可以明顯感受到業績並不是好。 5. 本次拜訪慶峰工業社的目的是取得循環經濟專案試驗的現用黑色染液樣品，詢問現場作業人員及朱宏祥老闆(第二代)，了解近期染槽使用狀況與目前業績情形。 6. 目前使用永光黑色鋁陽極染料兩槽，一槽已使用兩個月，主要用於一般工件生產使用，另一槽(2024 年 2 月建槽，由原先生產一般工件轉染鑄件)目前已使用在鑄件染色兩個月。 7. 現場觀察到對比於上次拜訪(2024 年 5 月)，訂單量減少幅度較大，上架數量減少，本色產品占比由原先 5 成提升到 8 成，有染色的樣品減少到 2 成。在包裝區部分也可以明顯觀察到數量的減少，目前客戶業績較為冷淡。 8. 在染槽活化再生的配合意願部分，客戶於 2024 年有架構新的小型廢水處理系統，人員部分朱宏祥老闆(第二代)也考取相關證照，因此在 2024 年下半年至今年已自行進行小量廠區內廢水處理，所以在與小老闆溝通過程中得知在成本的考量下，染液回收活化再利用的意願相對下降。 9. 朱宏祥老闆(第二代)表示目前的廢染液產出量在新架構的廢水處理設備仍可進行處理，但是技術仍尚未成熟，未來如果訂單量提升，可能會有無法負荷的狀況。 五.競爭者動態： 無。 六.建議事項： 1. 職認為在又全股份有限公司上，如果能完成客戶需求，使課戶信任永光產品，對永光形象是大加分，且後續有可能長期下單，故待業務委託試驗單開立出來，我們技服將會努力配合完成。 2. 職認為慶峰工業社目前有能力自行處理廠內廢水，所以在染液回收活化再利用上意願會下降，但在業內相關資訊分享與回收染液樣品索取的配合，朱宏祥老闆(第二代)也很樂意配合，並表示若慶峰工業社業績訂單回復以往，現有廢水處理可能會無法負荷，若環保法規變得更加嚴苛的話，也會有染液回收活化再利用的技術需求，因此仍希望可以持續連繫維持良好的夥伴關係。
------------------	--

核 示		單位主管		報告人	陳政銘 2025/1/16
--------	--	------	--	-----	------------------

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示