

國外出差報告

2017 年 10 月 31 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
營一處	經理	吳振文	中國大陸
技服部	副理	張政乾	中國大陸
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶反應結塊與發霉，此行目的在於瞭解客戶使用情形與發生原因		
出國期間	自 2017 年 10 月 17 日 起至 2017 年 10 月 23 日		
重點摘要	1. 參訪摘要： 1.1 柏萊德反映 K1507001 結塊，經至客戶端當場拆封，確實已結成方塊狀(即瓶子形狀)，職回覆該產品在出廠時是符合檢驗規範，過去也不曾發生類似事件，或許在運輸或是其它環節有問題，將上修含水率規格以避免此情況再度發生。業務提議換貨處理，客戶表示同意。 1.2 東盟反映其下游客戶使用 K110、K080、K071 這三支染料溶解過濾時，發現濾網上一堆雜質，其內容物有橡膠螺絲兩顆、葵花子殼、一坨棉絮，因這雜質是客戶交給東盟，職並未到現場，職回覆橡膠螺絲是陽極廠用於鎖工件上之盲孔，避免盲孔邊緣因殘酸而無法上色，東盟陳總表示因自己也沒有在現場，是客戶送過來，陳總認為應是有人在搞破壞。 1.3 東盟反映第二個問題則是發霉，拜訪下游五家客戶華夏、沸萊德、越匯、竹惠、建泰銘板。其中華夏抱怨菌絲會附著在工件邊緣，形成一條一條的白線、造成產品 NG，職建議華夏需將霉過濾乾淨即可避免。其餘四家都會過濾，其染色品質皆正常。上海越匯吳廠長認為發霉是正常現象，自行添加防霉劑，甚至還說如果有不發霉的染料可推薦給他使用。 1.4 至河北廊坊拜訪富士康，但卻不得其門而入，原因是欲拜訪之臺籍工程師楊萬華藉開會而拒絕，前兩日，吳經理還與楊萬華確認拜訪日期與時間，最後其結果卻令人不甚滿意。 2. 結論： 2.1 東盟反映 K071 發霉的問題，經過這兩次的出差拜訪其下游客戶，職不斷向陳老闆解釋染槽使用一段時間會長霉是正常現象，再加上上海越匯吳廠長的看法與職是一樣，所以已逐漸認同，或許再經過一段時間的客戶驗證與不斷的灌輸正確的觀念，才能讓東盟解開心中的疑慮。 2.2 此次未能進富士康拜訪，但吳經理在富士康門口與楊工電話聯絡得知 K350 用於 OPPO 手機殼，目前已送樣，待客戶確認中。職認為 K350 可先當敲門磚，若可順利量產，再藉此機會將永光其它鋁陽極染料導入，因此仍需追蹤富士康送樣結果。 2.3 建議以後出差至子公司，可對當地業務同仁實施有關鋁陽極染料產品一般所遇到的問題與處置方法，例如發霉屬正常現象，各家染料皆會發生，過濾後就可正常使用，透過訓練，讓業務同仁對產品更加瞭解。		
申請單位	廠(處)長： 經(副)理：		
董事長		總經理	