

國外出差報告

2017 年 10 月 31 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
營一處	經理	吳振文	中國大陸
技服部	副理	張政乾	中國大陸
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶反應結塊與發霉，此行目的在於瞭解客戶使用情形與發生原因		
出國期間	自 2017 年 10 月 17 日 起至 2017 年 10 月 23 日		
重點摘要	1. 參訪摘要： 1.1 柏萊德反映 K1507001 結塊，經至客戶端當場拆封，確實已結成方塊狀(即瓶子形狀)，職回覆該產品在出廠時是符合檢驗規範，過去也不曾發生類似事件，或許在運輸或是其它環節有問題，將上修含水率規格以避免此情況再度發生。業務提議換貨處理，客戶表示同意。 1.2 東盟反映其下游客戶使用 K110、K080、K071 這三支染料溶解過濾時，發現濾網上一堆雜質，其內容物有橡膠螺絲兩顆、葵花子殼、一坨棉絮，因這雜質是客戶交給東盟，職並未到現場，職回覆橡膠螺絲是陽極廠用於鎖工件上之盲孔，避免盲孔邊緣因殘酸而無法上色，東盟陳總表示因自己也沒有在現場，是客戶送過來，陳總認為應是有人在搞破壞。 1.3 東盟反映第二個問題則是發霉，拜訪下游五家客戶華夏、沸萊德、越匯、竹惠、建泰銘板。其中華夏抱怨菌絲會附著在工件邊緣，形成一條一條的白線、造成產品 NG，職建議華夏需將霉過濾乾淨即可避免。其餘四家都會過濾，其染色品質皆正常。上海越匯吳廠長認為發霉是正常現象，自行添加防霉劑，甚至還說如果有不發霉的染料可推薦給他使用。 1.4 至河北廊坊拜訪富士康，但卻不得其門而入，原因是欲拜訪之臺籍工程師楊萬華藉開會而拒絕，前兩日，吳經理還與楊萬華確認拜訪日期與時間，最後其結果卻令人不甚滿意。 2. 結論： 2.1 東盟反映 K071 發霉的問題，經過這兩次的出差拜訪其下游客戶，職不斷向陳老闆解釋染槽使用一段時間會長霉是正常現象，再加上上海越匯吳廠長的看法與職是一樣，所以已逐漸認同，或許再經過一段時間的客戶驗證與不斷的灌輸正確的觀念，才能讓東盟解開心中的疑慮。 2.2 此次未能進富士康拜訪，但吳經理在富士康門口與楊工電話聯絡得知 K350 用於 OPPO 手機殼，目前已送樣，待客戶確認中。職認為 K350 可先當敲門磚，若可順利量產，再藉此機會將永光其它鋁陽極染料導入，因此仍需追蹤富士康送樣結果。 2.3 建議以後出差至子公司，可對當地業務同仁實施有關鋁陽極染料產品一般所遇到的問題與處置方法，例如發霉屬正常現象，各家染料皆會發生，過濾後就可正常使用，透過訓練，讓業務同仁對產品更加瞭解。		
申請單位	廠(處)長： _____ 經(副)理： _____		
董事長		總經理	

柏萊德五金染料有限公司

時間：2017/10/18

地點：江蘇省太倉市

人員：柏萊德 – 陳文強(總經理特助)

永光 – 方黎明、吳振文、張政乾

1. 陳特助認為永光產品售價太高，希望永光能降價，其合理價位應在350~400RMB/Kg。
2. 柏萊德給回扣1~2成，陳特助明講若錢給得夠，假奧野也能當真奧野用。反之，真奧野也會說成是假貨。

東盟五金染料有限公司

時間：2017/10/18

地點：江蘇省太倉市

人員：東盟 – 陳祖江(老闆)

永光 – 王承杰、吳振文、張政乾

1. 反映明德給東盟的放款額度太少與帳期太短，希望能予以放寬。吳經理至明德向廖總匯報時幫東盟爭取，但廖總有自己的考量。
2. 吳經理建議陳老闆需慎選客戶，有些客戶技術層次太低不一定要做，客戶自己本身的問題都會變成是染料商的，有時處理異常需耗費許多心力，不符成本。
3. 東盟陳老闆以前是柏萊德股東，現在已鬧翻，這兩家會因競爭客戶而使用一些手段，因此需注意對永光的影響，例如，客戶故意製造問題，將責任推給染料商，初期問題可能會很多，但只要一一解決，東盟對永光產品會更具信心。

華夏、沸萊德

時間：2017/10/19

地點：華夏：太倉， 沸萊德：上海金山區

人員：華夏 – 謝副理

沸萊德 – 盧總

永光 – 王承杰、吳振文、張政乾

1. 和上次一樣，因不能透露身份，所以沒有交換名片。
2. 華夏謝副理則是一直抱怨發霉，職建議過濾完全，染色品質即可恢復正常。對於工件上一條一條的痕跡，職認為是刮傷，因為痕跡寬度一樣且只在邊緣，若是霉的影響，其它地方也應該會有，因謝副理不讓職至現場觀看，且聽他愈講愈生氣，為避免衝突並沒向謝副理說明，職於事後向吳經理解釋其原因，吳經理亦認同。
3. 沸萊德有過濾設備，染色品質沒問題。

越匯、竹惠、建泰銘板

時間：2017/10/20

地點：越匯：上海嘉定區，竹惠：上海奉賢區，建泰銘板：上海嘉定區

人員：越匯 – 吳廠長

竹惠 – 張副理

建泰銘板 – 孫經理

永光 – 王承杰、吳振文、張政乾

1. 越匯吳廠長自行添加防霉劑，染色無問題。
2. 竹惠反映星期五配製好染液，星期六、日放兩日，星期一使用即發現長霉，職建議發霉的快慢與環境有關，新建浴時，需注意槽體與管路的清潔。
3. 建泰銘板：染槽約 2~3 天過濾一次(150mesh 濾網)，染色品質正常。