

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2018 年 2 月 21 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠技服部	副理	張政乾	越南
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	解決客訴、客戶訪視、染料推廣		
出國期間	自 2018 年 1 月 29 日 起至 2018 年 2 月 1 日		
重 點 摘 要	1.參訪摘要： 1.1 本次拜訪廠商與人員如下所述： (1)鋁新(台商)：輝光：王富，永光：莊志佳經理、張政乾 (2)Minhchat(越南)：輝光：王富，永光：莊志佳經理、張政乾 宇衍：梁小姐(翻譯)、Mr. Nguyen Tien Trong(越南人) (3)光星(台商)：輝光：王富，永光：莊志佳經理、張政乾 (4)瑞恆(台商)：輝光：王富，永光：莊志佳經理、張政乾 1.2 鋁新鋁陽極線目前無專人管理，僅有兩位越南籍技術員自行操作，主要產品仍是喇叭零件，但良率只有 50%，主要原因是鋁片沖壓痕無法清除，至現場了解原因為化學拋光槽已停用，建議恢復應可除去沖壓痕。另外現用之冷封孔劑，使用後觸摸仍會感覺黏手不平滑，表示封孔效果不佳，建議客戶可改用永光封孔劑。染料用量 2~3 Kg/月(良率低，交期不穩，部分客戶已跑單)。 1.3 此行主要是處理宇衍客戶Minhchat反映K0167005使用一個月之後完全不上色。原本客戶是要求賠償，但經過永光一廠檢驗客戶染液後，了解鋁離子濃度偏高，職就檢驗結果說明鋁離子濃度對染色的影響，經詢問後得知現場有使用硫酸鋁，推測可能有誤添加硫酸鋁所造成，客戶能接受此說法，不再提賠償。染料用量5~8Kg/月。 1.4 Minhchat要求檢測線上K016、O-415鋁離子濃度，宇衍會和前次不上色之K016染液一併送第三方檢測。(客戶有問題染液，永光檢測鋁離子濃度393ppm，依竣淵經驗使用四個月才120ppm，推測可能誤加硫酸鋁或其他人為因素)。 1.5 Minhchat聽完整個說明後，態度變得和善，另外請職參觀該廠陽極線，職指出該客戶陽極條件的缺點與建議，電壓與溫度過高會造成孔洞太大，封孔時易流色且氧化膜硬度不佳，建議客戶可依據永光色卡上條件進行操作。 1.6 光星為鋁擠型與陽極一條龍的廠商，陽極線約一年前設立，目前以生產復健器材管		

	件為主。輝光之前送 K082、K210 供測試，K082 色光與標樣相近，K210 色光偏黃，職建議改用 K200，客戶接受，請輝光報價 K082、K200，使用量 20~30Kg/月。 1.7 瑞恆主要 U 字型鋁材(2.5M 長)陽極，目前使用 K018，農曆年後新產線將要生產自行車零件，根據客戶需求日光牢度高的黑色染料，因此職推薦 K080 並介紹該支染料特點與操作使用方式，客戶接受並請輝光報價，使用量 20~30Kg/月。 2.結論： 2.1 鋁新陽極線無主管負責，以前就技術上的建議也不見改善，越南技術員可擅自更改製程，因此建議該公司不需投入資源。 2.2 宇衍客戶 Minhchat 經說明後，後續已無聽到客戶抱怨，將繼續追蹤客戶使用情形。 2.3 經近來資訊蒐集顯示，中國大陸陽極廠已逐步南遷，越南為新興陽極生產重鎮，未來至越南設陽極廠會愈來愈多，光星與瑞恆為具潛力客戶，且技術層面上永光可以提供協助，建議技服單位應固定至越南訪視，藉由技術交流，讓客戶了解永光是有實力公司，除了能提供穩定的貨源並能協助客戶解決問題，共創雙贏局面，在越南搶得先機。		
申請單位	廠(處)長： 經(副)理：		
董事長		總經理	