

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL5028

報告日期:2015/12/31 p.1/1

客 戶 名 稱	天朗企業；祐鋒實業	拜 訪 日 期	2013/12/22	
地 址	天朗:台中市潭子區祥和路 35 巷 9 號 祐鋒:彰化縣芳苑工業區工區四路 9 號	參 與 同 仁	天朗:林俊穎	
電 話	天朗:(04)25376449 祐鋒:(04)8968111			
重 點 摘 要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☐教育推廣 ☒客訴處理 二.拜訪人員：天朗:董事長 游志英先生、總經理 張瑀容女士 祐鋒:經理 謝閔煌先生、弘彩 廖佑仁 三.客戶概況： 1. 天朗主要從事鋁合金陽極與染色處理、硬陽處理與二硫化鉬潤滑處理。生意還可以，目前使用 K083 90Kg/mon，另外一線使用 O-415，職推薦 K071，但天朗無意試用，原因是天朗與三興榮(奧野代理商)有交情。 2. 祐鋒主要從事鋁製品陽極與染色處理、硬陽處理、表面噴砂，大部份為自行車零組件，少部份為電子零組件，與竣淵生產品項類似，目前生意稍差，有 5 條陽極線，12 月 order K082 120Kg/mon。 3. 天朗廢水皆委外處理，祐鋒則是先自行處理後納管。 四.訪談重點： 1. 此次至天朗拜訪目的是因為反應使用 K083 有懸浮物，職回覆是因發霉所導致，原因使用 4~5 年都不曾更換染液，因廢水處理問題，黑色染槽不會輕易更換，除非都無法上色。 2. 天朗問是否有添加防霉劑，職回答有添加，且已達到法規之上限，游董表示能理解，問是否能提供防霉劑作測試，職回覆需回公司請示。 3. 拜訪祐鋒目的為反應 K0825010 色光偏紅，職將重新檢驗的色卡請謝經理察看，謝經理表示重色卡看來品質應無問題，亦不排除在換色時，染槽未清洗乾淨所導致。職問當初所染出偏紅工件是否能查看，謝經理回已都處理完了。 五.競爭者動態： 無。 六.建議事項： 1.至客戶處應避免提到防霉劑，只需說明產品本身具有防霉功能，避免後續客戶要求提供防霉劑，造成公司困擾。 2.若客戶對產品使用有問題，應盡可能在現場處理完(需事先徵求客戶同意)，若無法當日完成，可請示主管，讓客戶感受技服人員解決問題的誠意。			
核 示		單 位 主 管		報 告 人 張政乾 2015/12/31

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

