
# Mikroişlemciler / Mikrodenetleyiciler Ders-3

Kesmeler (Interrupts)

## Kesme

- Program rutin akışı sırasında meydana gelen <u>tanımlı sinyallerce</u> ana akışın durdurularak daha önemli olan bir başka işlevin/ işlevlerin yerine getirilmesi «kesme (interrupts) prosedürü» olarak adlandırılır
- Günümüz pek çok MCU 'su bu desteği sunmaktadır
- Pek çok işlev kesme prosedürlerini yerine getirerek daha optimize bir şekilde MCU 'yu kullanablilir
- Burada önemli olan kesmelerin doğru tanımlanması ve kesme prosedürü temel adımlarının doğru yerine getirilmesidir




## Kesme Register 'ı – INTCON

- PIC16F877A 'da temel interrupt register 'ı INTCON 'dur
- Bu register üzerinden tüm kesmeler aktif veya pasif yapılabilir
- Çevre birim tanımlı kesmeler aktif veya pasif edilebilir
- Basic interrupts (тмко / кво / кв4/7) tanımlı kesmelere ait ayarlar yapılabilir

#### **INTCON** register Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit0 Bit6 **TOIE** INTE **RBIE** TOIF RBIF GIE enable/disable unmasked interrupts PEIE enable/disable unmasked periferal interrupts TOIE enable/disable Tmr0 interrupts INTE enable/disable RB0/Int interrupt enable/disable RB port change interrupt T0IF Tmr0 register overflow INTE RB0/Int interrupt occurred **RBIF** one of the PORTB (rb4...rb7) has changed state OPTION REG register Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 INTEDG INTEDG rising edge or falling edge

## PIC16F877A Kesmeleri

- Bu derste PIC16F877A kesmeleri genelde iki başlık altında ifade edilir;
  - Basic Interrupts (BIs)
  - Peripheral Interrupts (PIs)



## BASIC INTERRUPTS (BIs)

- Üç tip BIs vardır
  - Timer 0 'ın (TMRO) 255 'i aşıp tekrar 0 dan başlaması (Temsili sembolü «TMROI» veya «TOI»)
  - RBO 'a gelen sinyalin durum değiştirmesi (Yükselen veya düşen kenar kesmesi) (Temsili sembol «INT»)
  - RB4/5/6/7 a gelen sinyallerden birinin durumunu değiştirmesi (temsili sembolü «**RBI**»)
- Her bir BIs 'ın bir tane aktif/pasif yapma biti «E», bir de o an kesmenin oluşup oluşmadığını gösteren bayrak biti «F» vardır

#### **INTCON register**

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
GIE	PEIE	TOIE	INTE	RBIE	TOIF	INTF	RBIF

GIE enable/disable unmasked interrupts

PEIE enable/disable unmasked periferal interrupts

T0IE enable/disable Tmr0 interrupts

INTE enable/disable RB0/Int interrupt

RBIE enable/disable RB port change interrupt

TOIF Tmr0 register overflow

INTF RB0/Int interrupt occurred

RBIF one of the PORTB (rb4...rb7) has changed state


#### OPTION\_REG register

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	INTEDG						

INTEDG rising edge or falling edge

## TMRO/TOI Kesmeleri

- TMRO, «8 bitlik» bir «counter/timer» register 'dır
- Saat vuruşlarını ya sistemden (Ossilatör Frekans/4) ya da RA4 'den alınan harici bir devreden alabilir (Bunun ayarı OPTION register 'ından yapılır)
- «Prescaler» özelliğine sahiptir. Bu özellik «OPTION» register 'ından ayarlanır
  - PSA=0 ise TMR0, «1» ise WDT
  - PSO/PS1/PS2 (1:2, 1:4, 1:8, .....1:128 ölçekleri için)
- TMRO, istenilen bir değerden başlatılabilir
- Kesme oluşumu 255 'i aşınca meydana gelir ( Etkilediği bayrak INTCON 'nun TMROIF 'sidir
- Sleep modda pasiftir



#### PS2/1/0

Bit Value	TMR0 Rate	WDT Rate
000	1:2	1:1
001	1:4	1:2
010	1:8	1:4
011	1:16	1:8
100	1:32	1:16
101	1:64	1:32
110	1:128	1:64
111	1:256	1:128

## Kesme Durumlarında Yapılması Gereken Bazı İşlemler

```
0x004
                             ; kesme vektoru
ORG
                             ; W nın yedegini al
movwf
        w temp
movf
        STATUS, w
                             ; Status un yedegini almak icin onu once W ya al
                             ; Status u yedek register 'ına al
movwf
        status temp
movf
        PCLATH, W
                               PCLATH '1 yedeklemek icin onu once W 'ya al
        pclath temp
                               PCLATH '1 yedek register a al
movwf
; gerekli kodlar
movf
        pclath temp, w
                             ; Geri donmeden once tum yedekleri geri yukle
        PCLATH
movwf
movf
        status temp, w
        STATUS
movwf
swapf
        w temp, f
swapf
        w temp, w
retfie
                             ; Kesme 'den don
```

## TMRO KESMELERİ İÇİN TEMEL ADIMLAR

TUR\_DEGISKENI1 EQU 0x20
TUR\_DEGISKENI2 EQU 0x21

- 1- TimerO için gerekli değişkenleri tanımla
- 2- OPTION\_REG 'de PSA 'yı TMRO için ayarla
- 3-OPTION\_REG 'de istenilen Prescaler değerini set et
- 4- Eğer bir port kullanılacaksa ilgili portu TRIS registeri ile ayarla
- 5- Timer için uygun değeri yükle
- 6- TMRO ve GIE 'i aktif et

```
ON AYARLAR
        BANKSEL OPTION REG
        MOVLW
                 b'00000010'
        MOVWF
                 OPTION REG
        CLRF
                 TRISB
        BANKSEL PORTB
        CLRF
                 PORTB
        MOVLW
                 0x82
        MOVWE
                 TMRO
                 d'250'
        MOVLW
        MOVWF
                 TUR DEGISKENI1
                 d'4'
        MOVLW
                 TUR DEGISKENI2
        MOVWF
        BSF
                 INTCON, TOIE
        BSF
                 INTCON, GIE
        RETURN
```

## TMRO Kesmesi


 Kesmenin oluşması durumunda yapılacak işlemlerin yazılacak olan bir alt program tarafından yürütülmesi kodlama tekniği bakımından avantajlı olacaktır

 Örnek videodaki örneği önce izleyiniz, sonra kendiniz bakmadan yapmaya çalışınız. Debug işlemi ile sizin belirlediğiniz register 'lardaki değişimleri izleyiniz. Oluşan Hex kodunu Proteus veya benzeri bir simülatörde deneyiniz



## **RBO** Kesmesi

- PORTB 'nin 0 nolu pininde meydana gelen düşen veya yükselen kenar tetiklemesi sonucu oluan BIs kesmesidir
- INTCON 'da INTE ve INTF bitleri ile yönetilir
- Aynı zamanda OPTION\_REG 'de INTEDG ile düşen(0)
   veya yükslen(1) kenar tetiklemesi ayarlanmalıdır
- Bir diğer önemli nokta kesme alt programına dallanma gerçekleştiğinde INTF =0 yapılmalıdır çünkü aksi takdirde RETFIE 'den sonra tekrar kesme rutini çalışacaktır
- PORTB 'nin O nolu pinin giriş yapılması unutulumamalıdır



## RBO BIs Kesmesi

```
ORG
        0x004
movwf
        w temp
        STATUS, W
movf
movwf
        status_temp
movf
        PCLATH, W
        pclath_temp
movwf
BCF
        INTCON, INTF
MOVLW
        b'01100000'
BTFSS
        PORTB, 7
MOVLW
        b'111110000'
MOVWF
        PORTB
        pclath_temp,w
movf
        PCLATH
movwf
movf
        status_temp,w
        STATUS
movwf
       w temp, f
swapf
swapf
        w temp, w
retfie
```

# TMR1 ÇEVRESEL KESME

- Tımer 1 kesmesi için üç temel register vardır
  - T1CON register (TIMER1 ayarları)
  - PIE1 register (Aktif/Pasif)
  - PIR1 register (Flag Kontrol)

	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0			
	_	_	T1CKPS1	T1CKPS0	T10SCEN	T1SYNC	TMR1CS	TMR10N			
	bit 7							bit 0			
bit 7:6	Unim	pleme	nted: Read as	'0'							
bit 5:4	T1CK	T1CKP\$1:T1CKP\$0: Timer1 Input Clock Prescale Select bits									
	10 = 1 01 = 1	:4 Pre:	scale value scale value scale value scale value								
bit 3	T105	CEN: T	imer1 Oscillat	tor Enable bit							
	0 = Os	scillato	r is enabled r is shut off. The power drain	ne oscillator in	verter and feed	lback resistor	r are turned o	off to			
bit 2	T1SY	T1SYNC: Timer1 External Clock Input Synchronization Select bit									
	When	TMR1	CS = 1:								
	1 = Do not synchronize external clock input 0 = Synchronize external clock input										
	When TMR1CS = 0:										
	This b	it is igr	nored. Timer1	uses the inter	nal clock when	TMR1CS = 0	0.				
bit 1	TMR1	CS: Ti	mer1 Clock So	ource Select b	it						
			clock from pin		KI (on the rising	g edge)					
bit 0	TMR1	ON: Ti	mer1 On bit								
		nables ops Tir	Timer1 mer1								

#### PIR1: PERIPHERAL INTERRUPT REQUEST REGISTER 1

R/W-0	R/W-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R-0	R/W-0
EEIF	ADIF	RCIF	C2IF	C1IF	OSFIF	TXIF	TMR1IF
it 7			1				b

R = Readable bit	W = Writable bit	U = Unimplemented bit, read as '0'		
n = Value at POR	'1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	x = Bit is unknown	


bit 7	EEIF: EEPROM Write Operation Interrupt Flag bit	
	1 = The write operation completed (must be cleared in software) 0 = The write operation has not completed or has not been started	
bit 6	ADIF: A/D Converter Interrupt Flag bit	
	1 = A/D conversion complete (must be cleared in software) 0 = A/D conversion has not completed or has not been started	
bit 5	RCIF: EUSART Receive Interrupt Flag bit 1 = The EUSART receive buffer is full (cleared by reading RCREG) 0 = The EUSART receive buffer is not full	
bit 4	C2IF: Comparator C2 Interrupt Flag bit	
	<ul> <li>1 = Comparator output (C2OUT bit) has changed (must be cleared in software)</li> <li>0 = Comparator output (C2OUT bit) has not changed</li> </ul>	
bit 3	C1IF: Comparator C1 Internut Flag bit	

0 = The TMR1 register did not overflow

bit 2

bit 1

bit 0





PIE1 Register

```
ON AYARLAR
      MOVLW b'11000000' ;GLOBAL VE ÇEVRESEL KESMELER AKTİF
             INTCON
      MOVWF
      MOVLW b'11110001'
      MOVWF T1CON
      BANKSEL PIEL
                   ;TMR1 PIE1 DEN AKTİF YAPILIR PIR1 DAN KONTROL EDİLİR
      BSF
            PIE1,0
      CLRF
             TRISB
             STATUS, RPO
      BCF
       RETURN
```

```
BCF PIR1,TMR1IF ;PIR1 DE TMR1 BAYRAĞINI INDIR

MOVLW 0x01
BTFSC PORTB,0
MOVLW 0x00
MOVWF PORTB
```