



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 121 SAN CASIMIRO	FECHA: 17/11/23	VISITA Nº: 06
---	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: CATON	MODELO: 9865-15	SERIAL: BE4321BA23	CAPACIDAD: 15 KVA	FASES: 3
------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	☒	NOMBRE(S) PERSONAL: RAFAEL TOVAR
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	☐	
		EMPRESA: INUT S 2010
		HORA DE INICIO: 12:5 AM
		HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒	☐	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒	☐	DETERIORO EN CARCASA	☐	☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒	☐	EXISTENCIA CONMUTADOR	☒	☐	PRESENCIA DE ALARMAS	☐	☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE	☐	☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	☒	☐	OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	☐
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☐	☒	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒	☐	OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	☐
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	☒	☐
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	☐

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	206	203	204	6.3	5.2	5.3		208	208	208
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	118	118	117					120	120	120

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	
				0.08

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8	3.57			
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Equipo Operativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

Equipo de ups de 15 KVA no presenta falla la garantía indica que el equipo no respalda cuando se va la electricidad
 existencia del conmutador de 75 amp
 control del By pass esta contruido con cable ricido y no cuenta con el código de colores
 Hay que adecuar el Tablero con cable multicolor de colores

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Vanessa Ovalles	Gerente de Servicios	Vanessa Ovalles	Equipo de Venezuela

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- cuenta con Backer de 3x50
 - existencia del T.cow
 - el ups respalda lo siguiente puesto.

1 Gerente de servicio
 1 RACK
 1 TESORERO
 5 TAGUILLA
 4 ATB

1 Puesto de ASESOR
 1 GERENTE DE NEGOCIO

121 OFIC SAN CAR

- Se Recomendado cambio de BATERIA Y MANTENIMIENTO
- Revisión de los circuitos de Alimentación del UPS y Tablero T.com
- Presencia de Humedad en el cuarto del RACK

