



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>219 Sucursal San Cristobal</i>	FECHA: <i>18/04/24</i>	VISITA Nº: <i>01</i>
---	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>BATON</i>	MODELO: <i>9355-30</i>	SERIAL: <i>EB3151CCX02</i>	CAPACIDAD: <i>20KVA</i>	FASES: <i>03</i>
------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL <i>X</i>	NOMBRE(S) PERSONAL: <i>Ing. Edison G. Padilla</i>
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<i>Tec. Tirkan Lindo</i>
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: <i>Inventarios DG. 2010.</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: <i>07:58 Am.</i> HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	<i>X</i>		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	<i>X</i>		DETERIORO EN CARCASA		<i>X</i>
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	<i>X</i>		EXISTENCIA CONMUTADOR	<i>X</i>		PRESENCIA DE ALARMAS	<i>X</i>	
FILTRACION EN EL AMBIENTE	<i>X</i>		EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	<i>X</i>		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	<i>X</i>	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		<i>X</i>	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	<i>X</i>		OPERATIVIDAD DE TECLAS	<i>X</i>	
OBSERVACION: <i>Equipo UPS 20KVA. Alarmado. NO operativo</i>						TARJETA INTERFASE	<i>X</i>	
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES											
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM				
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y OTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI


PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	UPS. NO operativo, Reparar o sustituir.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

Se realizaron pruebas al UPS, verificando que el mismo presenta una falla interna, la pantalla nos indica "Alarma # 222 También de Salida Anormal" el 31/03/2024". No muestra voltaje de salida. Circuito interno Abierto.

Se observó un contactor de 150 Amp. dañado, en el tablero bypass.

Oficina trabajando con RED.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Dorby Zambuco	Gerente Servicios		

Contacto en caso de fallas eléctricas : 0212-4014345

