



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
305 El Sombrero	7/04/2026	

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
MGE	Ex RT11000	1CCG13037	11KVA	2

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Pedro tovar
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Iuv. SG 2010, CA
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO		✓	EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE	✓		EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA		✓
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS		
OBSERVACION: Se notifica que debido a un pro de corriente el UPS dejo de funcionar.						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)

PAG: 2 DE 2

TEMPERATURA POR FASE (°C)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)

L1

L2

L3

Nº BATERIAS POR BANCO

Nº DE BANCOS

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

TIEMPO DE RESPALDO

FECHA DE INSTALACION

CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS

VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)

ESTADO FISICO

NORMAL

ABULTADAS / FISURADAS

OBSERVACION:

PORCETAJE DE CARGA (%)

OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

ESTATUS DEL SA

Inoperativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- En inspeccion al equipo UPS se encontro al equipo apagado.
- Se procedio a su revision encontrando presencia de sulfatacion y oxidacion dentro del equipo, 2 posibles dañados y daño en los condensadores.
- El Aire acondicionado situado encima del UPS esta dañado y se percibe filtracion en la pared.
- Se recomienda cambio de equipo UPS.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA

CARGO

FIRMA

SELO

Guillermo Blanco

Tesorero

Guillermo Blanco

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- El Aire Acondicionado está alimentado del tablero Tcom.



Banco de Venezuela



305 - OFIC. EL SOMBRERO