

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa



REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

ODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
378 LA MORITA 2	24/04/24	01

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
SAIOW			22 KVA	2

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	RODRIGO TOVAR
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA:
ASISTENCIA DE EMERGENCIA	INVI G 2010 CIA
	HORA DE INICIO:
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
aire ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS	✓	
ILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	201.5			3.02	4.03			235		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	117	116						116	118	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)	VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1 L2 L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº DE BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	02			20	

ESTADO FISICO

OBSERVACION:

NORMAL

ABULTADAS / FISURADAS

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)

OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

/ NO OPERATIVO /

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

Equipo UPS con falla de Bateria SG
 descargan con un tiempo de cinco minutos
 No tiene Base de altura
 Se recomienda adecuacion del Tablero
 Cambio de Breaker de 2x60
 Instalacion de cable multifilar de colores

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA

CARGO

FIRMA

SELLO

Erthe Braek

Jefe de Sección

378 - OFIC. LA MORITA 2

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345