



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 862. CABUDARE	FECHA: 31-05-24.	VISITA Nº:
--	----------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton	MODELO: 9PX 6K.	SERIAL: G205D29077.	CAPACIDAD: 6 KVA.	FASES: 2.
------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA	
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: RAFAEL FOXAN.	
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	EMPRESA: ✓ INVERSIONES I.G. 2010 C.A.	
	HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 212.9	L2-L3 (V) —	L3-L1 (V) —	L1 (Amp) 2.67.	L2 (Amp) 1.85.	L3 (Amp) —	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 247.8	L2-L3 (V) —	L3-L1 (V) —
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 118.9	L2-N (V) 124.8	L3-N (V) —	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 123.9	L2-N (V) 129.9	L3-N (V) —

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
15	3.		31-05-24		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- DESIN. CORPORACIÓN DE UPS MARCA EATON DE 3 KVA
- INSTALACIÓN DE EQUIPO UPS MARCA EATON DE 6 KVA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA ALFARZA DEL UPS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 45 BATERIAS 12V. 4.5AH. PARA UPS.
- INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA UPS. SE.
- SUMINISTRO: 1 CAJA METALICA DE 40X50X20, 3 BREAKER 2X50 HQC, 1 BARRA PARA TIERRA, 1 BARRA PARA NEUTRO, 1 CONJUNTO DE 63 AMP, 6 TERMINALES TIPO OJO Nº 6, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR TABLERO T- CON TABLERO BY PASS, 1 CONECTOR ENT DE 1 1/2", 1 NECHO DE

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Juan C. Gonzalez Blanco	Cte de Servicio		


- Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345
- TUBERIA FLEXIBLE DE 1 1/2" ENT.
- SUMINISTRO DE BREAKER 2X50 HQC. PARA CONECTAR RED PRINCIPAL DE CASA DE CONTROL. (BY PASS).
 - SUMINISTRO DE 4 CONECTORES TUBULARES Nº 6.
 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE 45 NECHO DE CABLE MULTIFILAR. Nº 6. DE COLORES.

- EL EQUIPO UPS PROTEGE LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO.

- 1 RACK.
- 2 ASESORES DE NEGOCIOS.
- 2 ATE.
- 1 TAQUILLA.

- SE RECOMIENDA CABLEAR DESDE EL TABLERO DE SERVICIOS GENERALES AL TABLERO T-CON PARA RESPALDAR LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO, TESORERO, GERENTE DE SERVICIOS Y GERENTE DE NEGOCIOS YA QUE NO QUEDAN RESPALDADOS

- EN LAS TAQUILLAS DE PAGO HAY QUE REALIZAR UN TRABAJO PARA QUE QUEDEN RESPALDADOS.


Juan E. Rodríguez Blanco Gte de Servicio

