



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 346 Guarema	FECHA: 09/08/2011	VISITA Nº:
--	-----------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9355-15	SERIAL: BE432JBA14	CAPACIDAD: 15 KVA	FASES: 3
------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Tirso Lindo 14.943.726
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Enversiones IG 2010 - C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓	✓	EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXION DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	225	227	218	4.4	1.2	1.7		209	209	209
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	131	126	127					119	121	121

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
	0.42.	L1	L2	L3		0.42.

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8		09/08/24		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	UPS Operativo 100%

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- UPS Marca Eaton Modelo 9355-15.
- Suministro e Instalacion de UPS de 15 KVA
- Adecuación de Tablero By-Pass
- Instalación de 40 MTS de cable #6 Multifilar
- Suministro e Instalación de 12 conectores #6 de ojo
- Instalación de Conmutador.
- Suministro e Instalación de 3 Breaker 3x60A
- Suministro e Instalación de 1.1/2 Metro y Mobiliario de Sala de Maquinas.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Rafaela Hernández	Protección de Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- Desincorporación de Un Equipo UPS
- Desincorporación de Sus. 64 Bateria 12.7 H

345 OFICINA DIANA A.

- Equipo UPS 15 KVA Raspalba
- Taquillas = 17
- Gerente de Servicios = 1
- Tesorero = 1
- Gerente de Negocio = 2
- Ejecutivo Pymar = 1
- Asesor de negocio = 3
- Atención al Cliente = 1
- Ejecutivo Institucional = 1
- Gerente Ejecutivo E. = 1

